

Anexa nr. 10  
la Documentația standard nr.69  
din "07" mai 2021

## Grafic de executare a lucrărilor

### Reparatie capitala la Centrul Cultural "Ion unguoreanu" or. Călărași

Nr. de ordine	Denumirea Lucrărilor	Aprilie				Mai				Iunie				Iulie			
		Săptămânile				Săptămânile				Săptămânile				Săptămânile			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Lucrări de demontare/desfacere/demolare				X	X											
2	Trasarea rețelelor ingineresti (energie electrică)					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3	Trasarea rețelelor ingineresti (Tehnico-sanitare)					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
4	Pardoseli							X	X	X	X	X	X				
6	Finisări interioare				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
9	Echipament electric													X	X		
10	Diverse lucrări aferente contractului				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

Semnat: **Semnatura electronică**

Nume: **Andrei Stefanco**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Asen Progres Grup”**