


Ministerul Sănătății al Republicii Moldova
Centrul de Sănătate raionul Călărași
Pașaport Sanitar 01

Pentru transportarea	elevilor
Proprietarul	DÎTS Călărași
Adresa	or.Călărași, str.Biruinței 1
Autobuz Marca	IVAN TATA
Nr..înmatriculare	CLAO 567
Starea sanitară	Satisfăcătoare
Examenul medical	
Data eliberării	30.08.2021
Valabil pînă la	30.08.2022
Condiții de transportare	Închișe

Director Agenției Naționale
pentru
Sănătate Publică /șef CSP
teritoriale



Alexandr Cornei

Or. Calarași, str. Alex. cel Bun, 198, 024423373, 024424497


01 aprilie 2022

RAPORT

DE INSPECȚIE TEHNICĂ PERIODICĂ A VEHICULULUI

* 1605206

Data 01 aprilie 2022



I. DATELE VEHICULULUI

1. Nr. de identificare Y6DA07A30C0000011 6. Nr. motorului EYY114022
2. Nr. de înmatriculare CLAO567 7. Nr. caroseriei Y6DA07A30C0000011
3. Certificat de înmatriculare 121600316 8. Nr. șasiului (cadrului) 381226C5L700022
4. Marca, tipul, varianta I-VAN A07A3-10 9. Anul de fabricație 2011
5. Tipul caroseriei VAGON 10. Culoarea GALBEN
11. Indicația vitezometrului 100400
12. Baza de impozitare 33 locuri

II. DATELE PROPRIETARULUI

Numele, prenumele. Denumirea persoanei juridice	Codul personal	Adresa
DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÎNT, TINERET ȘI SPORT CĂ	1014601000034	CĂLĂRAȘI, or. Călărași, Biruinței, 1

III. DATELE PERSOANELOR DE ÎNCREDERE

Numele, prenumele	Codul personal	Adresa
ION CURMEI	2001089300012	CĂLĂRAȘI, VASILE ALECSANDRI, 16

IV. DATELE DESPRE PLĂȚI ȘI ASIGURĂRI

Plăți (asigurări)	Suma plăți	Data achitării	Seria și numărul documentului	Termenul de asigurare	Denumirea agentului financiar de asigurare
Plata pentru testare	250	01.04.2022	365	30.09.2022	SRL "VIMAR AUTO"
Încasări în fondul rutier	4275	18.03.2022	374	31.12.2022	Ministerul Finanțelor - Trezoreria de Stat
Asig. răspunderii civile	1970.1	01.03.2022	7523065	28.02.2023	GRAWE CARAT ASIGURĂRI S.A.
Asig. transportului					


V. DEFECȚIUNI TEHNICE ȘI NEAJUNSURI DEPISTATE



VI. CONCLUZIE

A trecut testarea tehnică cu eliberarea ecusonului

LEON GROSU, 0972811163457



Cu rezultatele inspecției tehnice sunt cunoscut

semnătura

