

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: 21352517/ ocds-b3wdp1-MD-1737546504328 din 22.01.2025						
Obiectul achiziției: Serviciilor de reparație a sondei videogastroscopice prin procedura de achiziție publică de valoare mică						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servici						
Lotul 1						
Servicii de reparație a sondei videogastroscopice model EG-2990K.	Servicii de reparație a sondei videogastroscopice model EG-2990K.	Japonia	PENTAX Medical	<p>Servicii de reparație a sondei videogastroscopice de model EG-2990K, Producător Pentax cu înlocuirea următoarelor piese: Modul CCD cu S/T PCB Assy PB-Free – 1 buc Corp distal cu tuburi – 1 buc Tub de inserare – 1 buc Tub LG de alimentare cu jet – 1 buc Ansamblu de conectori cablu LG PB-Free – 1 buc Garnitură O-ring special pentru capacul lateral – 1 buc Canal de aspirație LG – 1 buc Capac de scut – 1 buc Alte piese și materiale pentru reparație.</p> <p>Reparația se va efectua la producătorul sondei sau la alt atelier autorizat de producător. Termen de executare a serviciului de reparație constituie 20 zile din data semnării contractului. Garanția sondei reparate va constitui minim 6 luni.</p>	<p>Servicii de reparație a sondei videogastroscopice de model EG-2990K, Producător Pentax cu înlocuirea următoarelor piese: Modul CCD cu S/T PCB Assy PB-Free – 1 buc DA Corp distal cu tuburi – 1 buc DA Tub de inserare – 1 buc DA Tub LG de alimentare cu jet – 1 buc DA Ansamblu de conectori cablu LG PB-Free – 1 buc DA Garnitură O-ring special pentru capacul lateral – 1 buc DA Canal de aspirație LG – 1 buc DA Capac de scut – 1 buc DA Alte piese și materiale pentru reparație. DA daca vor fi detectate în procesul de ilaturarea a problemelor Reparația se va efectua la producătorul sondei. DA de service centrul autorizat al producatorului Termen de executare a serviciului de reparație constituie 20 zile din data semnării contractului. DA Garanția sondei reparate va constitui minim 6 luni. DA Echipamentul va fi preluat de catre inginerul certificat.</p>	-

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Tudor Ceaicovski;** În calitate de: **Director General;**

Ofertantul: **"GBG-MLD" S.R.L.,** Adresa: mun. Chișinău, str. Albisoara, 64/2