

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR-

Terminii si condițiile de prestarea : **90 zile**

Lucrări de reparație a acoperișului casei administrative din satul Leușeni, rnul Hîncești (**denumirea lucrărilor**)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului			
		mai	iunie	iulie
1.	Categoria de lucrări: Demontari	X		
2.	Categoria de lucrări:Montare acoperis		X	X
3.				

Semnat: _electronic_

Data completarii 10.05.25

Nume: _Jardan Vasile

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: _SRL Pyramidgrup_