

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lot 3: Demontarea și restabilirea izolării termice a preîncălzitoarelor de păcură IIMP-2; IIM-3, după efectuarea inspecției tehnice

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023				
		Luna				
		6	7	8	9	10
1.	Organizare de șantier	-				
2.	Lotul nr. 3. Obiect 06 (Anexa 6) Categorie de lucrări: 1. RpIzD44A 2. RpIzD44B 3. IzJ12A 4. IzJ12A 5. TsH92A 6. RpIzD04D 7. RpIzD18D1 8. RpIzD18D2 9. RpIzD07A 10. RpIzD18D1 11. RpIzD18D2	-	-- --- -- -- - --- --- -- --- ---	- --- -- --- ---		

Semnat: _____

Nume: Cornievschi Sergiu

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.C. «Torconst» S.R.L.