



Muayene Sertifikası Numarası/ Nr Certificatului :TR/TSE04/M03/10.25*057916		Tarihi (Data):30.10.2025
Rapor Numarası (Nr raportului) : 3317401		Tarihi (Data):02.10.2025
İmalat Muayene Standart(lar)ı Standartul instectiei(s) : TS EN 14025		
İlgili Uluslararası Düzenleme (Regulamentul relevant) : ADR (Karayolu),TS EN 12972		
Üretici (Producator) : İZMİT TANKER TREYLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ		
1. TANK BİLGİLERİ (TANK INFORMATION)		
Üretim Numarası (Nr de serie) : İZTD23K049	Üretim Tarihi (Data producerii):28.08.2019	
Tip Onay Numarası (Numărul omologării de tip):TR/TSE04*0100/030(Rev.01)		
Taşıma Birimi Tipi:Sabit Tank/Tank-Vagon (Fixed Tank/Tank Wagon) Tipul unității de transport		
Tank Kodu/ Portatif Tank Talimatı:L4BV(+) Cod rezervor/Instrucțiuni rezervor portabil	Özel Hüküm/ Dispoziție specială: TE11	
Presiunea max (bar):2.6 MWP	İşletme Sıcaklık Aralığı (C):-20/+70 Temperature de lucru	Tasarım Sıcaklığı (C):+70 Temperatura de proiectare
Tank Yapım Malzemesi (Materiale de construcție a rezervoarelor)		
Gövde(exterior):1.4307 / 1.4301 Bölme(Partition):- Conta (garnitura):PTFE	İç Kaplama*(captuseala pe interior):KERABUTYL BB-S Yalıtım(Izolare):-	Ön Uç (Front head):1.4301 Arka Uç (Rear head):1.4301
Emniyet Valfleri (bar)/ Safety valves	Basınç(Overpressure):2.6 (emniyet v.) -0.5 (tahliye)	Vakum(Underpressure):0.21
2. SABİT TANKLAR İÇİN ARAÇ BİLGİLERİ (VEHICLE INFORMATION)		
Şasi No (Nr de identificare vehicul):NR9ZMT038K1111011		
Araç Tanımı (Tioul vehiculului) :Yarı Romörk		
Tank Tipi (Tipul de cisterna) :Kendini Taşıyan Gövdeli		
Tank Şasi Bağlantısı (Conexiune șasiu rezervor): Cıvatalı		
3. MUAYENE VE TESTLER (INSPECTION DETAILS)		
Revizuirea documentelor, Inspecția externă a rezervorului, Inspecția echipamentelor de service, Testarea presiunii hidraulice, Testarea scurgerilor rezervorului și ekipamentelor, Inspecția echipamentelor structurale		
Test Basıncı (Tank/Bölme/Sızdırmazlık)/ Presiune de testare (rezervor/compartiment/etanșeitate) (bar): 4/-2.6		
Kapasite (l) (Capacitatea)		Toplam (Total):23491
1	23491 S	
4. AÇIKLAMALAR (REMARKS)		
İstisnai Muayenenin Yapılma Gerekçesi ve Kapsamı: The reason and scope of the exceptional inspection		
Diğer	Kaplama muayenesi ,tank muayenesinden önce en fazla 1 ay içerisinde yapılmış olmalıdır.	
Taşınabilecek Malzeme Listesi (Mărfuri periculoase care pot fi transportate)**		
UN-Numarası (UN Number)/ Adı (Descrierea mărfurilor periculoase)		
1791 / SOLUȚIE DE HIPOCLORIT, 1791 / SOLUȚIE DE HIPOCLORIT		



* Tankta taşınacak tehlikeli madde(ler) tanka ilişkin Kaplama Uygunluk Raporu'na uygun ve tank üzerindeki teçhizatla uyumlu olmalıdır. Kaplamanın muayenesi, tankın muayene tarihinden önce en fazla 1 ay içerisinde yapılmış olmalıdır./ The dangerous good(s) to be carried shall comply with the tank's Coating Compliance Report and be compatible with the equipment on the tank. Coating/lining shall be inspected within at most 1 month prior to tank inspection.

** Taşınacak tehlikeli maddeler tank koduna, özel hükümlere, ADR Tablo A'ya, Bölüm 4.3 tank hiyerarşisine uygun ve tank malzemesi, varsa iç kaplamayla, teçhizat ve contalarla uyumlu olmalıdır. Sınıf 2 tankıysa, UN numarası ve uygun sevkiyat adı belirtilmelidir./ Dangerous goods to be carried shall be in accordance with tank code, special provisions, ADR Table A, hierarchy in Part 4.3 and compatible with the tank materials, if applicable internal coating/lining, equipments and gaskets. In the case of Class 2 tanks, UN No and proper shipping name of the substance shall be stated.

Periyodik Muayene

Muayene Tarihi/ Data inspectiei: **02.10.2025**

Muayene Yeri (Firma/Adres)/Locul Inspectiei: **UĞURLU**

TANKER SİNAİ.GAZ.İNŞ.TURİZM TİC.SAN.LTD.ŞTİ/SANAYİ
MAH. İZMİT SANAYİ SİTESİ 13. CAD. S.S.İZMİT SANAYİ
SİTESİ 318 NO:318 /116 İZMİT KOCAELİ

Muayene Uzmanı/ Inspector: **Burhan YILDIZ, Burhan YILDIZ**

Sonraki Muayene Tarihleri Următoarele date de inspectie

Ara Muayene (Intermediate) 10/2028 tarihine kadar (until)

Periyodik Muayene (Periodic) 10/2031 tarihine kadar (until)



Ömer Furkan
AFACAN
e-imzalı/e-signed

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=pk29u6il> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

