

Certificat de conformitate a capacității executării calitative a contractului.

1. Baza tehnico-materiala.

Statia de deservire tehnică și reparație Burebista106 este dotată la nivel modern si la cerințe inalte de dilerii automobilelor, ca Citroen, Skoda, Renault, Dacia, Nissan, Ford, Land-rover. Volvo, Jaguar e.t.c.

Utilaj	Cantitate	Note
Stație de reparație	Da	În raza mun.Chișinău, Balti si Cahul
Elevatoare pentru ridicarea auto	35	
Postul pentru efectuarea diagnosticarilor electrice și reparații	6	Calculator de diagnosticare autorizat de producator
Diagnostica si reparatie motorului	Da	
Stend de reglarea unghiurilor	5	Computerizat, tehnologia 3D
Dotare cu aer pentru utilaj de înșurubat desșurubat	Dotata	
Diagnostica si reparatia sistemul de climatizare a aerului cu freon 1234	Da	
Sistemul de emiterie a uleiului	Dotata	
Stoc de piese	Da	Situat pe teritoriul statiei
Recepție	Da	874-888, 078-874-888
Lăcătuși motorist	Da	7
Lăcătuși-electricieni	Da	8
Lăcătuși	Da	35
Eliberarea facturii de expeditie sa se efectueze odata cu eliberarea marfii/prestarea serviciilor.	Da	
Specialisti certificati in domeniul prestarii serviciilor solicitate	Da	30
Monitorizarea electronica a unitatilor de transport	Da	Mai mult de 10 ani
Stand de montarea a pneunelor	Da	5 unitate
Stand de balansarea a pneunelor	Da	5 unitate
Locuri pentru parcare a automobilelor	Da	Cu paza 24/24

2. Stagiul de activitate in domeniul – mai mult de 20 ani.

3. Numarul angajaților în cadru întreprinderii – 123.

4. Anexarea contractelor încheiate: Departamentul Instructiilor Penitenciare, IM "EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY" S.A., We Trade SRL, a, KRKA, și mulți altori.

Cu stimă,

DAAC-Hermes SA
Manager Statiei de Deservire Auto,
Velcev Stepan,

Mob: +37378000000

Tel.: +373 22 874 220

Fax.: +373 22 874 220

E-mail: stepan.velcev@daac-hermes.md