



Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova

Agenția pentru Supraveghere
Tehnică

AGENȚIA PENTRU
SUPRAVEGHERE TEHNICĂ

IEȘIRE Nr. 1601/23
20 04 2023

la nr. f/n din _____

Domnului Ion Munteanu,
Director al SRL „Perlele Nistrului”
MD-2046, str. Balneară nr. 3, or. Vadul lui Vodă.

Agenția pentru Supraveghere Tehnică a examinat cererea Dvs., înregistrată cu nr. 3169/23 din 23.03.2023 cu privire la evaluarea riscului de incendiu la Casele de Odihnă și Recuperare din str. Balneară nr. 3, or. Vadul lui Vodă și Vă comunică.

De către angajații Direcției supravegherea de stat a măsurilor contra incendiilor și protecție civilă, la data de 19.04.2023 a fost efectuat control la obiectivul sus menționat, în urma căreia a fost întocmit act de inspectare nr.3169 din 20.04.2023, cu privire la starea de apărare împotriva incendiilor, care se expediază în adresa Dumneavoastră.

Anexă: 1 (filă) Act de Inspectare nr.3169 din 20.04.2023


Director adjunct interimar

Digitally signed by Ivanov Valeriu
Date: 2023.04.20 15:44:47 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Valeriu IVANOV

Ex. M. Alexuța
Tel. 022221459
Email: mihail.alexuta@ast.gov.md



Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova
Agenția pentru
Supraveghere Tehnică

ACT DE INSPECTARE

Nr. 3169 din 20.04.2023

1. Numele, prenumele și funcția persoanelor care au efectuat inspectarea la fața locului:

Mihail Alexuța, inspector principal al Direcției SSMCIPC

2. Temeiul efectuării inspectării: în conformitate cu cererea nr. 3169/23 din 23.03.2023

3. Domeniul de activitate cercetat: evaluarea riscului de incendiu

4. Locul inspectării, denumirea obiectivului, adresa: Casele de odihnă și Recuperare „Perlele Nistrului”, str. Balneară nr. 3, or. Vadul lui Vodă.

5. Timpul efectuării inspectării: 19.04.2023, ora 15:00.

6. Beneficiar/Investitor/Proprietar: proprietar SRL „Perlele Nistrului”

7. Antreprenor/Subantreprenor:

8. Proiectant:

9. Descrierea obiectului inspectat/caracteristici: Clădiri cu 3 nivele, asigurate cu acces pentru autospecialele de intervenție la incendiu și surse de alimentare cu apă în caz de incendiu.

10. Constatările și rezultatele inspectării: Lipsesc instalația automată de semnalizare și avertizare în caz de incendiu (NCM E. 03.03:2018, p. 1.2, tab nr. 1).

11. Declarațiile persoanei la care are loc inspectarea și/sau ale angajaților acesteia:

11.1 Semnătura reprezentantului /persoanei unde are loc inspectarea:

_____ (numele, prenumele, funcția, date personale din B.I., contacte)

_____ (semnătura)

12. Mențiuni speciale

12.1 Semnătura martorilor:

1. _____

2. _____

(numele, prenumele, date personale din B.I., contacte)

_____ (semnătura)

13. Propuneri: De înlăturat neconformitățile constatate în cadrul controlului.

14. Anexe

15. Semnăturile inspectorilor:

_____ Mihail Alexuța

(numele, prenumele)

_____ (numele, prenumele)

Digitally signed by Alexuța Mihail
Date: 2023.04.20 11:31:44 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



_____ (semnătura)

_____ (semnătura)

16. Copia Actului de inspectare am primit:

_____ (funcția, numele, prenumele reprezentantului)

_____ (semnătura)

_____ (data)