

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie a imbracamintei rutiere a drumului G13 G13-Badiceni-Baxani-Schineni-Varnita-G35km 15,06-20,96, amplasat teritorial in raionul Soroca. _____
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul....2024			Anul....2025					
		zile	Luna			luna				
		7	octombrie	noiembrie	decembrie	ianuarie	Februarie-martie	Aprilie-mai	Iunie-iulie	august
1.	Efectuarea ridicarilor topogeodezice si elaborarea schitei de proiect									
2.	Categoria de lucrări: 1.1 Demolari 1.2 Lucrari de terasement									
3.	Categoria de lucrări: 1.3 Sistemul rutier 1.4 Consolidarea acost. 1.5 Reparatia podetului _									
4.	Categoria de lucrări: _1.6 Siguranta circulatiei rutiere____ _____									

Semnat: _____
 Nume: _____
 Funcția în cadrul întreprinderii: _____
 Denumirea întreprinderii: _____