

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Reparația capitală interioară a clădirii Centrului de Sănătate Hîrbovăț

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024 / trimestrul II-III					
		Luna					
		4	5	6	7	8	9
1	Organizare de șantier						
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Reparația capitală interioară a clădirii Centrului de Sănătate Hîrbovăț	60 zile					

Semnat:

Nume: **Volcu Veaceslav**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Medalmir**