

Formularul 3.3

Graficul de executie a lucrarii “Achiziționarea lucrărilor de repararație a unui sector de drum pe tronsonul L 211 R20 Cinișeuți –Buciușca”

Nr.	Descriere lucrare	Durata de executie													
		Anul 2020													
		Aprilie													
1	Scarificarea usoara a drumului cu autogreider														
2	Amenajarea stratului de fundatie din piatra sparta si reprofilarea drumului														
3	Profilarea partii carosabile														
Total termen de executie		30 (Treizeci) zile calendaristice													

Data completării: 05.03.2020

Semnat: _____

Nume: Plesca Alexei

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: ”LUXGAZ” SRL