

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrări de reparație a secției Bloc Operator Ginecologic, bl.K etaj 5”

		2021				
Nr.	Grupa de obiecte	VIII	IX	X	XI	XII
	Lucrari de demolare					
	Lucrari generale de constructie					
	Lucrari specifice					
	Utilaj tehnologic					

Semnat :

Nume: Cicanci Ivan

Funcția în cadrul firmei: Director „CONSIT-PRO”S.R.L