

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Reparatie capitala unei portiuni sistemului de alimentare cu apa din or.Lipcani,raionul
Briceni,str.C.Negruzzi-Jucovski

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024 30 zile		
		10	20	30
1.	Organizare de șantier			
2.	1. Lucrari de montare			
3.	2. Lucrari de constructive 2.1.Lucrari terasamente			
4.	2.2.Conducte si accesori			
5.	2.3.Camine			
6.	2.4.Demolarea si reconditionarea. Drumul din asfalt			
7.	2.5.Tub protectie (metoda inchisa)-1 buc			

Semnat: _____

Nume: Sînger Olga

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.R.L. „Danigasing”