

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. 21192032 din 25.03.2024
Obiectul achiziției: <i>Servicii de deservire tehnică a centralelor termice al ANSP</i>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
<u>Lot 1 _Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice</u>						
1.1 <u>Cazan Erensan 290 Kw - 2 un.</u> CSP Chișinău (Mun. Chișinău, str. Al. Hîjdeu, 49)	Servicii de deservire tehnică a centralelor termice	Turcia	ERENSAN Group	<u>Conform caietului de sarcini și anume:</u>  <u>Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralelor termice</u>  Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrozudului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor	<u>Conform caietului de sarcini și anume:</u>  <u>Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralelor termice</u>  Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrozudului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor	
1.2 <u>Cazan Vitodens 050 33 Kw – 1un.</u> CSP Chișinău (or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 19)	Servicii de deservire tehnică a centralelor termice	Germania	Viessmann			
1.3 <u>Cazan RS-55-CM 55 Kw - 1 un.</u> CSP Chișinău (or. Strășeni, str. Ștefan cel Mare, 107)	Servicii de deservire tehnică a centralelor termice	Italia	Fonderie Sime S.p.A			
1.4 <u>Cazan RTn 60 Kw - 1 un.</u> CSP Chișinău (or. Criuleni, str. Biruința, 1)	Servicii de deservire tehnică a centralelor termice	Italia	FONDITAL S.p.A			
1.5 <u>Cazan: TNP 760 Strebel 750 Kw - 2 un.</u> ANSP (Mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 67A)	Servicii de deservire tehnică a centralelor termice	Germania / Regatul Marii Britaniei	STREBEL LTD			
1.6 <u>Cazan Vitodens 050 24 Kw-1un</u> CSP Bălți (or.Fălești,str.Toma Ciorba 3)	Servicii de deservire tehnică a centralelor termice	Germania	Viessmann			
1.7 <u>Cazan Beretta Power Max -110kw 1un.</u> CSP Bălți (or. Glodeni, str. Suveranității, 18)	Servicii de deservire tehnică a centralelor termice	Italia	Riello S.p.A.			
1.8 <u>Cazan Bogdan 50 Kw - 1un.</u> <u>Beretta</u> <u>100 kw-1un.</u>	Servicii de deservire tehnică a centralelor termice	Italia	Riello S.p.A.			

CSP Bălți (or. Rîșcani, str. Cotovschi, 4)				Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electroduului deionizare(supravegere flacăra) Verificare-curățare dispensor flacăra Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală	Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electroduului deionizare(supravegere flacăra) Verificare-curățare dispensor flacăra Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală	
1.9 <u>Cazan Florida 24kWt - 1 un.</u> CSP Bălți (or.Sîngerei str. N. Testemițeanu ,13)	Servicii de deservire tehnică a centralelor termice	Italia	Nova Florida - Fondital S.p.a.			
1.10 <u>Cazan Termona 50 Kw -1 un.</u> <u>Cazan Termona 28 kW-1 un.</u> CSP Cahul (or.Cahul, str. Republicii, 20)	Servicii de deservire tehnică a centralelor termice	Cehia	Thermona, spol. s r.o			
1.11 <u>Cazan Saunier Duval 24 Kw - 2 un.</u> CSP Cahul (or.Taraclia, str. Mira, 1)	Servicii de deservire tehnică a centralelor termice	Germania	Vaillant Group			
1.12 <u>Cazan FEROLI VNI 35 kW- 1 un.</u> <u>Cazan Airfel 35kW - 1 un.</u> CSP Cahul (or.Cantemir str. N.Testemițeanu, 3)	Servicii de deservire tehnică a centralelor termice	Italia/Spania	Ferrol			
1.13 <u>Cazan: Maior Eolo-32-4E-32kw-2 un</u> CSP Căușeni (r-l. Căușeni, str Ana și Alexandru, 16)	Servicii de deservire tehnică a centralelor termice	Italia	Immerfin S.p.a.			
1.14 <u>Cazan Vizion 23 Kw - 1 un.</u> CSP Căușeni (r. Ștefan Vodă)	Servicii de deservire tehnică a centralelor termice	Romania / Italia	Romstal			
1.15 <u>Cazan Airfel 38 Kw – 1 un</u> <u>Termostal-40 kw - 2 un.</u> CSP Căușeni (or. Anenii Noi, str. Suvorov,107)	Servicii de deservire tehnică a centralelor termice	Turcia	Airfel			
1.16 <u>cazah Riello condexa 90kWt - 1 un.</u> <u>Nova Florida 90kWt - 1 un.</u> CSP Orhei (r-l. Orhei str.C.Negruzzi,78)	Servicii de deservire tehnică a centralelor termice	Italia	Riello S.p.A.			
1.17 <u>Cazan Riello Condexa 90kWt - 1 un.</u> <u>Sime 75kWt - 1un.</u> CSP Orhei (or.Rezina str.Scuseva 2A)	Servicii de deservire tehnică a centralelor termice	Italia	Riello S.p.A.			
1.18 <u>Cazan Termona 45 kw - 2un.</u> CSP Orhei (or.Șoldănești str.Păcii 13)	Servicii de deservire tehnică a centralelor termice	Cehia	Thermona, spol. s r.o			
1.19 <u>Cazan Riello Condexa 90 kw - 1 un.</u> <u>Cazan Nova Florida 60 kw - 1 un.</u> CSP Orhei (r-l. Telenești str.Eugen Coca 4)	Servicii de deservire tehnică a centralelor termice	Italia	Riello S.p.A.			
1.20 <u>Cazan Bereta 35 kW- 2un</u> CSP Soroca (r-l. Soroca, str. Alexandru cel Bun, 42)	Servicii de deservire tehnică a centralelor termice	Italia	Riello S.p.A.			



1.34 Cazan Ariston 24kw - 2 un. CSP Comrat (or. Ceadâr-Lunga str.Miciurin, 2/3)	Servicii de deservire tehnică a centralelor termice	Franta	Ariston		
1.35 Cazan Bereta-24Kw – 1 un. CSP Comrat (r-l. Vulcănești, str.Ceapaev, 4)	Servicii de deservire tehnică a centralelor termice	Italia	Riello S.p.A.		
<b>TOTAL</b>					

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Catan Vladimir În calitate de: Director

Ofertantul: Piroterm-Service SRL Adresa: Mitropolit Dosoftei 142