

Republica Moldova

s.Bardar, raionul Ialoveni

SA "ÎDT din Bardar"

PROCES – VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 75 din 18.12 2009

Obiectul : **Centrul de tăiere a animalelor (abator)** cu următorii
indici tehnico-economici :

Este executat în cadrul contractului nr.22 din 02 decembrie 2008, încheiat între
SA „ÎDT din Bardar” și S.R.L. „Nicovan Grup”

pentru efectuarea lucrărilor de construcție a Centrului de tăiere a animalelor (Abator)

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul

11.12.2009 – 18.12.2009

fiind formată din :

Președintele comisiei : Culai Grigore, Director „ÎDT din Bardar” S.A.

Membrii : Plugaru Petru, Primar s.Bardar

Hîncu Iurii, Arhitect Șef al raionului Ialoveni

Paladii Alexei, Șef Inspectoratul Veterinar al r-ului Ialoveni

Vîrtosu Anatolie, Șeful Centrului Medicina Preventivă Ialoveni

1. Au mai participat la recepția finală :

1. Rusu Ștefan, Inspector de Stat în construcții

2. Bodrug Vasile, Șeful Secției Situații excepționale Ialoveni

3. Mațco Valeriu, autorul de proiect, Institutul de proiectare, „Indalproiect”.

4. Ionaș Ion, Șeful Inspecției Ecologice Ialoveni



11.0 - Abator

$S_{sol} = 160,5 m^2$

$V = 1485 m^3$

11.2 anexa caldă

$S = 208,3 m^2$ $V = 1508 m^3$

11.3 anexa caldă

$S = 572,6 m^2$ $V = 4323 m^3$


11.4 anexa rece

$S = 234,2 m^2$ $V = 2470 m^3$

11.5 anexa caldă

$S = 47,8 m^2$ $V = 431 m^3$

11.6 terasa $S = 40,5 m^2$



2. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea Tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- a. lucrările de specialități au fost executate și recepționate conform listei – anexa nr. 1;
- b. lucrările au fost complet terminate la data de 11.12 2009
- c. observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în listă – anexă nr.2
- d. Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- e. Instrucțiunile de exploatare și urmările comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului ;
- f. Construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioadă de la terminarea ei la data de 11.12.2009 pînă în prezent, respectiv pe o durată de _____ luni, constatările comisiei enumerate în anexa nr. _____
- g. Valoarea obiectului este de 4,5 milu lei, conform listei-anexă nr.1

3. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: se acceptă recepția finală

4. Comisia de recepție finală recomandă următoarele :

5. Prezentul proces-verbal conținând 3 file și numerotate în total 5 file, A fost încheiat astăzi „18” 12 2009 în 6 exemplare.

Comisia de recepție finală :

Președinte:

Culai Grigore

Membrii comisiei:

Plugaru Petru

Hîncu Iurie

Paladii Alexei

Vîrtosu Anatolii

Specialiștii

Rusu Ștefan

Bodrug Vasile

Mațco Valeriu

Ionaș Ion

Paladii Alexei

Vîrtosu Anatolii

6. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Centrul de cădere pe animalelor
(Abnau) se acceptă la recepție
furnilor

„11”

2009

L.Ș.



[Handwritten signature]

Seful Inspecției de Stat în Construcții :

(funcția,numele,prenumele)

(semnătura)

Lista lucrărilor pe specializații ce au fost expuse și recepționate
pe parcursul construcției
