

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR Lucrări de reparație a blocurilor sanitare (gradinita nr.4 "Zimbetul"

26

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019			
		Aprilie	Mai	Iunie	
1.	Organizare de șantier				
2.	Lucrari de reparație Categorie de lucrări:		*		
	1. Demontare		*		
	2. Lucrari de montare		*	**	
	3. Finisari			*	

Data completării: 14.05.2019

Nume/prenume: Gandrabur Oxana

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei SRL San Construct Grup



Semnăt: