

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

#### Reparatia unei portiuni de drum str. Vladimir Boldirev s. Hagimus, r-nul Causeni

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024					
		Luna					
		7	8	9	10	11	12
1	Organizare de șantier						
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Reparatia unei portiuni de drum str. Vladimir Boldirev s. Hagimus, r- nul Causeni				Pînă la 15 decembrie		

Semnat:

Nume: *Volcu Veaceslav*

Funcția în cadrul întreprinderii: *Administrator*

Denumirea întreprinderii: *SRL Medalmir*