

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrări de reparație capitală a clădirii administrative cu schimbarea acoperișului, timplăriei,

termoizolarea și amenajarea terenului adiacent din str. Ștefan cel Mare, s. Vălcineț, r. Călărași”

| Nr. | Grupa de obiecte | 2021 | | 2022 | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|------|-----|------|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|--|
| | | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | |
| | Lucrari de reparație | | | | | | | | | | | | | |

Semnat :

Nume: Cicanci Ivan

Funcția în cadrul firmei: Director „CONSIT-PRO”S.R.L