

NOBIL CONSTRUCȚIE

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparații interioare la gradinița de copii nr. 223 din com. Tohatin (grupa 1, grupa 3, scara)

N	Denumirea lucrarilor	ZILE																			
		3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60
	Casa scarii																				
	Lucrari de desfaceri si demontari	+	+																		
	Lucrari de reparatii generale																		+	+	+
	Instalatii electrice						+												+	+	
	Grupa 1																				
	Lucrari de desfaceri si demontari	+	+				+														
	Lucrari de reparatii generale			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				
	Instalatii termice si sanitare					+												+	+		
	Instalatii electrice						+											+	+		
	Instalatii de curenti slabii					+												+	+		
	Grupa 3																				
	Lucrari de desfaceri si demontari	+	+																		
	Lucrari de reparatii generale								+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
	Instalatii termice si sanitare					+				+				+					+	+	+
	Instalatii electrice						+											+	+		
	Instalatii de curenti slabii						+				+	+						+	+	+	

Data completării: 05.06.2020

Semnat: semnatura electronica

Nume/prenume: Cebotarenco M.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei Nobil Constructie SRL