

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

“Lucrări de reparații curente în cadrul Parcului „Valea Trandafirilor”, Sectorul Botanica, mun. Chișinău REPETAT “
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021 -2022 (nr.de luni)				
			I	II	III	IV
1.	Organizare de șantier	3 zile				
2.	Demolari Perete de sprijin Sector 1		****			
3.	Reparatii pereti – tencuire Sector 1		****	*****		
4.	Parapet, Fatade piatra Sector 1		****	*****	*****	
5.	Loc de odihna Sector 1			*****	*****	
6.	Demolari Perete de sprijin - Sector 2		****			
7.	Reparatii placaje lipsa Sector 2			*****		
8.	Parapet, Fatade piatra Sector 2			*****	*****	
9.	Loc de odihna Sector 2				*****	*****
10.	Scara de acces ,trotuar Sector 1 si Sector 2			*****	*****	*****

Cu stimă,
Ofertant/candidat
„Mavitex-Cons” SRL
(semnătura autorizată)