

GRAFIC DETALIAT DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
“Reparatia capitală a acoperisului sălii de sport a gimnaziului nr.7 din mun. Bălția”

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 2019 | | |
|---------|---------------------------------------|------------|-------|------------|
| | | Luna | | |
| | | mai | iunie | iulie |
| 1. | Lucrari de demontare | ■ ————— | | |
| 2 | Lucrari de constructie | | ————— | ■ ————— |

Lucrările se vor executa în termen de 75 zile

Semnat: _____

Nume: Lurie Guțu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Danlevita”

