

INVESTITOR: **Primăria comunei Oniscani, R.Moldova,**

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. _1_ din 20 noiembrie 2019**

privind **Constructia bazinului de apa amplasat in hotarele administrative-teritoriale ale primariei comunei Oniscani, raionul Calarasi** executate în cadrul contractului nr. 2019-0000000647, din 07.06.2019 încheiat între Primăria com. Oniscani, si SC "Arnicauto" SRL.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 01, eliberată de Primăria Onișcani la 20 iunie 2019.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 18-19 noiembrie 2019, fiind formată din:

Presedintele comisiei, Grecu Gheorghe, primarul comunei Onișcani

Membrii comisiei; Sofronovici Tatiana, contabil șef

Panfil Ion, responsabil tehnic

Antoni Elena, secretarul consiliului comunal

Cocîrță Tudor, șef PSP Onișcani

Stratan Veaceslav, șef Direcție Construcții r.Călărași

Panfil Dinu, diriginte de șantier

Veniamin Ghilan, șef Direcție IEC r.Călărași

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Arsenii Nicolae

reprezentantul Antreprenorului

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: **Constructia bazinului de apa amplasat in hotarele administrative-teritoriale ale primariei comunei Oniscani, raionul Calarai – spre receptionare.**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: terminarea lucrărilor

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: **Construcția bazinului de apă amplasat în hotarele administrative-teritoriale ale primăriei comunei Oniscani, raionul Calarai se recepționează.**

8. Prezentul proces-verbal, conținând două fișe și trei anexe numerotate, cu un total de cinci fișe, a fost încheiat astăzi 20 noiembrie la 11-00 în ___6___ exemplare.

Comisia de recepție:

Presedintele comisiei Grecu Gheorghe

Membrii comisiei; Sofronovici Tatiana

Panfillon

Antoni Elena

Cocîrță Tudor

Statan Veaceslav

Panfil Dinu

(numele, prenumele, semnătura)

9. Lucrarea **Construcția bazinului de apă amplasat în hotarele administrative-teritoriale ale primăriei comunei Oniscani, raionul Calarai** este.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

" 20 " 11 2019

L.S.

(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

" 20 " 11 2019

L.S.

(semnătura)

Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:
Se recomandă admiterea recepției la terminarea lucrărilor
pînă la recepția finală de verificare a volumului și costului
a lucrărilor executate, conform cerințelor Normelor
de Construcții R. Moldova m. 360 din 25.06.1996.
02.12.1996
C. Mitrea șef adjunct DSI "Centru"

Din documentația scrisă și desenată, au lipsit sau sînt incomplete piesele

Documentația de proiect a fost complet și executată în valoare de 100%.

Beneficiar



Greco Gheorghe



Responsabil tehnic

Panfil Ion

Lucrări ce nu au fost executate

Toate lucrările au fost executate conform proiectului și caietului de sarcini.

Beneficiar



Greco Gheorghe

Responsabil tehnic



Panfil Ion

Lucrări ce nu s-au respectat prevederilor proiectului

Pe parcursul executării proiectului nu au fost abateri de la proiect

Beneficiar

Grecu Gheorghe



Responsabil tehnic

Panfil Ion