

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de Reparație a acoperișului Cazărmii din cadrul Batalionului 4 RRAA, l.d.p. Căușeni la
 AGENȚIA ASIGURARE RESURSE ȘI ADMINISTRARE PATRIMONIU A MINISTERULUI
 APĂRĂRII

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019		
		Luna		
		Decade		
1.	Organizare de șantier	1	2	3
2.	Categoria de lucrări: 1. Lucrari de demolare			
3.	Categoria de lucrări: Lucrari de betonare			
4	Categoria de lucrări: Montarea constructivului din lemn			
5	Categoria de lucrări: Cosi de ventilare			
6	Categoria de lucrări: Astereala si invelitori			
7	Categoria de lucrări: Streasina, jgheaburi si burlane			

Semnăt: _____

Nume: Sînjer Olga

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: **SRL Danigasing**