

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. ____ din 27.10. 2023

Privind „Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat public din com.Truseni,Str.Drumul Vetii si Extinderea sistemului de alimentare cu energie electrica a sistemului de iluminat public, din com.Truseni,str.Gagarin 93...99,str.Gh.Ureche,str.P.Movila”, în cadrul contractului nr. 14 din 06.06.2023 încheiat între S.R.L. „Galicus” și „Primaria com.Truseni” pentru efectuarea lucrarilor de constructie.

1.Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr. 24 din 16 iunie 2023 eliberată de Primaria com.Truseni, având valabilitatea 6 luni.

2.Comisia de receptie si-a desfasurarat activitatea in intervalul 26.10.23 ora 27.10.23 fiind formata din:

Președintele comisiei:	Sergiu Grozav	- Primar Interimar com.Truseni
Membrii comisiei :	GH. Mirzincu	- Arhitect com.Truseni
	Apostol Valeriu	- Responsabil tehnic cert. nr.0251
	Vitalii Rosior	-Agent constatator com.Truseni
	Andrei Lozovanu	-Specialist gospodarie com.Truseni

3. Au mai participat la recepție:

Casap Iurie	-Director „Galicus” SRL
Prodan Vladislav	-Diriginte de santier cert.nr.0585
Rotaru Ion	-Inginer Energetician „Galicus”SRL

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 care nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

De recepționat construcția la terminarea lucrărilor.

6. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Finalizarea lucrărilor de construcție-montaj conform documentației de proiect.

7. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

Se accepta recepția la terminarea lucrărilor și se propune spre recepția finală.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația „Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat public din com.Truseni,Str.Drumul Vetii si Extinderea sistemului de alimentare cu energie electrica a sistemului de iluminat public, din com.Truseni,str.Gagarin 93...99,str.Gh.Ureche,str.P.Movila”, în sumă de 538 418.41 lei.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 27.10.23, 2023 în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei: Sergiu Grozavu
Membrii comisiei: Gh.Mirzincu
Apostol Valeriu
Vitalie Rosioru
Andrei Lozovanu

Au mai participat la recepție:

Casap Iurie
Prodan Vladislav
Rotaru Ion

9. Concluzia comisiei de recepție la terminarea lucrărilor este următoarea:
„Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat public din com.Truseni,Str.Drumul Vetii si Extinderea sistemului de alimentare cu energie electrica a sistemului de iluminat public, din com.Truseni,str.Gagarin 93...99,str.Gh.Ureche,str.P.Movila”, este finalizata in volumul prevazut de documentația de proiect și deviz.

„27” 10 2023 Responsabil Tehnic Apostol Valeriu

10. Lucrarea „Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat public din com.Truseni,Str.Drumul Vetii si Extinderea sistemului de alimentare cu energie electrica a sistemului de iluminat public, din com.Truseni,str.Gagarin 93...99,str.Gh.Ureche,str.P.Movila”, din com Truseni:

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:




2023

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

Primaria com.Truseni



Lista lucrărilor neexecutate din documentația scrisă și desenată

Obiectul „Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat public din com.Truseni,Str.Drumul Vetii si Extinderea sistemului de alimentare cu energie electrica a sistemului de iluminat public, din com.Truseni,str.Gagarin 93...99,str.Gh.Ureche,str.P.Movila”,

Toate piesele din documentația scrisă și desenată a obiectului sânt complete.

nu sunt obiectat

Remediarea tuturor neajunsurilor se stabilește până la data de _____

Președintele comisiei

Responsabil tehnic



Sergiu Grozavu
Sergiu Grozavu



Apostol Valeriu
Apostol Valeriu

Lista neconformităților depistate la executarea lucrărilor

Obiectul: „Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat public din com.Truseni,Str.Drumul Vetii si Extinderea sistemului de alimentare cu energie electrica a sistemului de iluminat public, din com.Truseni,str.Gagarin 93...99,str.Gh.Ureche,str.P.Movila”.

1. Toate lucrările cuprinse în documentația tehnică s-au executat cu respectarea prevederilor proiectului.

nu sunt obiectul

Remediarea tuturor neajunsurilor se stabilește până la data de _____

Președintele comisiei

[Signature]
Sergiu Grozav

Responsabil tehnic

[Signature]
Apostol Valeriu

