

RAPORT

DE INSPECȚIE TEHNICĂ PERIODICĂ



250753646

Data 23 mai 2025

I. DATELE VEHICULULUI

1. Nr. de identificare **WEB63243113273009** 6. Nr. motorului **470908C0206972**
2. Nr. de înmatriculare **BWX665** 7. Nr. caroseriei _____
3. Certificat de înmatriculare **238000095** 8. Nr. șasiului (cadruului) **WEB63243113273009**
4. Marca, tipul, varianta **M3 MERCEDES TOURISMO** 9. Anul de fabricație **2016**
5. Tipul caroseriei **CA** 10. Culoarea **BEJ DESCHIS**
11. Indicația vitezometrului **553450** 12. IDNV **3023080000183**
13. Baza de impozitare **62 locuri**

II. DATELE PROPRIETARULUI

Numele, prenumele. Denumirea persoanei juridice	Codul personal	Adresa
REMOL TRANS S.R.L.	1010600004015	CHIȘINĂU RIȘCANI, mun. Chișinău, Penca 19A. 2

III. DATELE PERSOANELOR DE ÎNCREDERE

Numele, prenumele	Codul personal	Adresa
IGOR URSU	2002044040761	IALOVENI, DÂNCENI

IV. DATELE DESPRE PLĂȚI ȘI ASIGURĂRI

Plăți (asigurări)	Suma plăți	Data achitării	Seria și numărul documentului	Termenul de asigurare	Denumirea agentului financiar de asigurare
Plata pentru testare	500	23.05.2025	0034	22.11.2025	IDEAL-TEST SRL
Încasări în fondul rutier	2701.2	23.05.2025	00082408620101	31.12.2025	Ministerul Finanțelor - Trezoreria de Stat
Asig. răspunderii civile	7110.18	09.07.2024	010008088	09.07.2025	ACORD-GRUP S.A.
Asig. transportului					

V. DEFECTIUNI TEHNICE ȘI NEAJUNSURI DEPISTATE

ETAPA-1



VI. CONCLUZIE

A trecut testarea tehnică cu eliberarea ecusonului

L.Ș.

Expert **ALEXANDRU IACUB, 2005042102761**

semnătura, numele, prenumele, codul personal

Cu rezultatele inspecției tehnice sunt cunoscute

