

### FORMULARUL F3.3

#### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

*„Lucrari de reparatie capitala in gradinita de copii din s. Tuzara”*

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020	
		Zile	
		TOTAL: 60 zile	
1.	DEMONTARI	3	
2.	ACOPERIS 1. Montarea structurii de rezistență acoperis 2. Montarea învelitorii 3. Montarea sistemului de scurgere	20 5 2	
3.	Termoizoplarea exterioara 4. Termoizolarea fațadei 5. Scimbarea timplariei 6. Reparatia țoclului		15 7 8

Semnat: electronic

Nume: Iereghi Igor

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei: SRL CONSTRUCTIV GRUP