



“Techno Test” S.R.L.

str. Mihai Eminescu 66, MD-2012,
Chișinău, Republica Moldova
+373 22 22 61 60; Fax: +373 22 210807
<http://www.technotest.md>; info@technotest.md

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Către: AGENȚIA ASIGURARE RESURSE ȘI ADMINISTRARE PATRIMONIU A MINISTERULUI APĂRĂRII

Lucrări de reparație capitală (modernizarea sistemului de aprovizionare cu agent termic) din cadrul Spitalului clinic militar central, mun. Chișinău										
#	Denumirea lucrărilor	1-a lună				2-a lună				3-a lună
		sapt. 1	sapt. 2	sapt. 3	sapt. 4	sapt. 5	sapt. 6	sapt. 7	sapt. 8	Sapt. 9
1.1	Mobilizarea echipei									
1.2	Achiziționarea materialelor si componentelor de baza									
1.3	Producerea punctului termic individual									
1.4	Dementarea sistemului existent									
1.5	Montarea punctului termic individual									
1.7	Montarea compenentelor electrice									
1.8	Reglarea si parametrixare punctului termic									
1.9	Perfectarea documentelor de execuție									
1.10	Transmiterea documentație de execuție									
1.11	Transmiterea spre aprobare a proceselor verbale de executare a lucrărilor									

Nota:



“Techno Test” S.R.L.

str. Mihai Eminescu 66, MD-2012,
Chișinău, Republica Moldova
+373 22 22 61 60; Fax: +373 22 210807
<http://www.technotest.md>; info@technotest.md

1. Dar nu mai mult de 45 de zile lucrătoare.
2. Termenul poate fi micșorat în dependență din termenii de livrare asigurați de furnizorii de utilaje.

Data completării

Cu stimă,

Burdila Gheorghe,
Director
Techno Test SRL