

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 182935
EXCAVATOR

Categoria

Наименование машины

KUBOTA U-20

Marca

Марка

Nr.

Anul 2002

Год выпуска

Motor

Двигатель

fără nr.

Sasiu

Шасси

30129

Culoarea

Цвет

COMBINAT

Posesor

Владелец

SRL INFLUENT GROUP CONSTRUC

Adresa, localitatea

Адрес, место жительства

mun. Chișinău st. Calea Ieși

Certificatul eliberat în baza

Паспорт выдан на основании

tv 25 nr. 0771549

Numarul

Номерной знак

051

Seria TBK

Серия

Șeful inspectoratului «INTEHAGRO»

Начальник инспекции

Ștefan Vod

Artur LEBEDE

Data eliberării, Дата выдачи

21 aprilie

20 2023

SPECIFICARI
Дополнительные сведения

IDNO / IDNP 1019600000353

c/u.

MD2002SV110114367

2023 REVIZIE TEHNICĂ 21.04.23

r
lor

ă
v



Model KUBOTA U-20

Următorul control tehnic în 04 a. 202 4
(luna)

Inspectorul «INTEHAGRO»
Art Lebedev
(ștampila personală, numele, semnătura)

Bonul se fixează în partea dreaptă de jos a parbrizului tractorului (în afara de remorcă) și se păstrează până la eliberarea unui nou bon.

Com. 5 TGT 10000



INTEHAGRO ȘT.VODĂ

(Denumirea subdiviziunii teritoriale)

Nr. 052486

RAPORT DE VERIFICARE TEHNICĂ

a tractorului, remorcii, mașinii autoproplusate de meliorație,
construcție, construcție a drumurilor

Nr.ecusonului **0592439**

Data **21.04.2023**

I. Datele tractorului, remorcii mașinii autoproplusate de meliorație, construcție sau construcție a drumurilor:

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Cod unic de identificare | 7. Categoria EXCAVATOR |
| 2. Nr. de înmatriculare TBK051 | 8. Marca KUBOTA |
| 3. Certificat tehnic de înmatriculare AB182935 | 9. Model U-20 |
| 4. Numărul de fabricație a mașinei | 10. Anul fabricației 2002 |
| 5. Numărul de fabricație a șasiului 30129 | 11. Culoarea combinat |
| 6. Numărul de fabricație al motorului f/nr | |

II. Datele proprietarului

Nume, prenumele. Denumirea persoanei juridice, fizice	Codul personal Cod fiscal	Adresa
SRL Influent Group Construct	1019600000353	Mun.Chișinău

III. Rezultatul verificării stării tehnice a sistemelor de bază a tractorului, remorcii, mașinii autoproplusate de meliorație, construcție sau construcție a drumurilor:



Admis;



Neadmis din pricina defecțiunilor depistate la:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Sistemul de frînare | admis |
| 2. Circuit electric | admis |
| • Fare | admis |
| • Indicatoare : | |
| Gabarit | admis |
| Viraj | admis |
| „Stop” | admis |
| 3. Motor de pornire | admis |
| 4. Mecanism de direcție | admis |
| 5. Pneuri | admis |
| 6. Alte mecanisme, agregate | |
- | | |
|------------|--------------|
| Claxon | admis |
| Girofare | admis |
| Acumulator | admis |

A trecut testarea tehnică cu eliberarea ecusonul nr. **0592439**

L.Ș. Inginerul-inspector

Artur Lebedev

(nume, prenume)



(semnătura)

Cu rezultatul testării sunt cunoscut

SRL Influent Group Construct

(semnătura proprietarului unității de tehnică)