

SRL "VIMAR AUTO", 035

denumirea stației de testare, codul, adresa

Or. Calarași, str. Alex. cel Bun, 198, 024423373, 024424497

18 ianuarie 2021

RAPORT DE INSPECȚIE TEHNICĂ PERIODICĂ A VEHICULULUI

* 1570849

Data 18 ianuarie 2021



I. DATELE VEHICULULUI

1. Nr. de identificare WDB9046631R485529 6. Nr. motorului 61298150696410
2. Nr. de înmatriculare CLAL898 7. Nr. caroseriei WDB9046631R485529
3. Certificat de înmatriculare 201600514 8. Nr. șasiului (cadruului) _____
4. Marca, tipul, varianta M2 MERCEDES 416CDI 9. Anul de fabricație 2004
5. Tipul caroseriei CA 10. Culoarea ALB
11. Indicația vitezometrului 299300
12. Baza de impozitare 21 locuri

II. DATELE PROPRIETARULUI

Numele, prenumele. Denumirea persoanei juridice	Codul personal	Adresa
S.C. TRANS-NEXT S.R.L.	1003609013643	rl. Călărași, s. Nișcani

III. DATELE PERSOANELOR DE ÎNCREDERE

Numele, prenumele	Codul personal	Adresa
ION OASERELE	0972905429720	CĂLĂRAȘI, TUZARA

IV. DATELE DESPRE PLĂȚI ȘI ASIGURĂRI

Plăți (asigurări)	Suma plății	Data achitării	Seria și numărul documentului	Termenul de asigurare	Denumirea agentului financiar de asigurare
Plata pentru testare	200	18.01.2021	15510	17.07.2021	SRL "VIMAR AUTO"
Încasări în fondul rutier	4275	13.01.2021	3	31.12.2021	B.C. "VICTORIABANK" S.A.
Asig. răspunderii civile	2633.4	18.03.2020	5637539	17.03.2021	GENERAL ASIGURĂRI S.A.
Asig. transportului					

V. DEFECȚIUNI TEHNICE ȘI NEAJUNSURI DEPISTATE

ETAPA 1

EXPERT
testare tehnică a autovehiculelor
și remorcilor acestora
VEREGA GRIGORE
ID Nr. 010013

CORESPUNDE CERINȚELOR
TEHNICE

VI. CONCLUZIE

A trecut testarea tehnică cu eliberarea ecusonului

GRIGORE VEREGA, 2005016067432



L.S. Expert _____
semnătura, numele, prenumele, codul personal

Cu rezultatele inspecției tehnice
sunt cunoscut

semnătura