

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr. _____
din “_____” _____ 20____

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație la Secția Boli Infecțioase etajul 2 la IMSP SR Florești
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023			...	Anul (n)
		Luna septembrie	Luna octombrie	Luna noiembrie		
		1	2	3	...	n
1.	Lucrări de reparație la Secția Boli Infecțioase etajul 2 la IMSP SR Floresti	Lucrari de reparatie in salonul nr. 9 si coridor, inclusiv electrica	Lucrari de reparatie in salonul nr. 10 si sef sectie, inclusiv electrica	Lucrari de reparatie in cabinetul asistentei superioare inclusiv electrica		

Semnat: _____

Nume: _Gîtu Ghenadie

Funcția în cadrul întreprinderii: _Director

Denumirea întreprinderii: Domascas SRL