

FORMULARUL F 3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație curentă a acoperișului CM
Briceni din str. Independenței, nr. 21 or. Briceni
(instalarea copertinelor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	N
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect; Categorie de lucrări: Demontari Confectionarea copertinelor Reparatia invelitorilor acoperis	IUNIE				
3.	Obiect ; Categorie de lucrări: Sistemul de scurgere		IULIE			
4	Obiect Categorie de lucrări:					

Semnat: Marandici G.
Nume: Marandici G.
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei - VIKMAR INVEST SRL