


FORMULARUL F.3.13

DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

NR.	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Nr. Și data eliberării certificatului de atestare
	1	2	3	4	
	Diriginți de șantier				
	1. Cijevschi Gheorghe	UTM Chișinău	35 ANI	Lucrari de reparatie Liceul Teoretic ION VATAMAN Or. Strasenii Lucrari de reparatie Shcoala - internat or. Ungheeni Lucrari de reparatie MSP AMT CENTRUOR. Chișinău Lucrări de reparație Asistenție Sociale și Protecție Familiei or. Sorooca Lucrări de reparație Centrul Medicilor de Familie or. Calaraș Lucrari de reparatie Oficiul Stare Civila Balti Lucrari de reparatii la OCT Cadastru -- Drochia Lucrari de reparatii la OCT Cadastru -- Chisinau Lucrari de reparatie Oficiul Stare Civila Strasenii Lucrari de reparatie Oficiul Stare Civila Telenești Lucrari de reparatie Oficiul Stare Civila Balti Lucrari de reparatie in sectia de radiologie al IMSP Institutul Mamei si Copilului Lucrari de reparatie et.3 din policlinica IMSP Institutul Mamei si Copilului Lucrari de reparatie in sectia de primiri urgente al IMSP Institutul mamei si Copilului Lucrari de reparatie capitala a acoperisului Gimnaziului din s.Pascani,Hincesti	Certificat Nr. 3469 din 08.04.2016 Certificat Nr. 3450 din 07.04.2016 Certificat Nr. 3469 din 08.04.2016
2	Maiștri - 2 (doi)	Medii Speciale	5-15 ANI	Lucrari de reparatie Liceul Teoretic ION VATAMAN Or. Strasenii Lucrari de reparatie Shcoala - internat or. Ungheeni Lucrari de reparatie MSP AMT CENTRUOR. Chișinău Lucrări de reparație Asistenție Sociale și Protecție Familiei or. Sorooca Lucrări de reparație Centrul Medicilor de Familie or. Calaraș Lucrari de reparatie Oficiul Stare Civila Balti Lucrari de reparatii la OCT Cadastru -- Drochia Lucrari de reparatii la OCT Cadastru -- Chisinau Lucrari de reparatie Oficiul Stare Civila Strasenii Lucrari de reparatie Oficiul Stare Civila Telenești Lucrari de reparatie Oficiul Stare Civila Balti	



		Lucrari de reparatie in sectia de radiologie al IMSP Institutul Mamei si Copilului Lucrari de reparatie et.3 din policlinica IMSP Institutul Mamei si Copilului Lucrari de reparatie in sectia de primiri urgente al IMSP Institutul mamei si Copilului Lucrari de reparatie capitala a acoperisului Gimnaziului din s.Pascani,Hincesti	
3 Specialişti - Placator cu placi - Timplar - Maistru grup de reparatie - Zugrav - Zidar - Tencuitor - Pietrar-Zidar - Betonist - Instalator - Mozaicar - Electrician - Parchetar - Sudor - Dulgher - Vopsitor industrial - Izolator hidroflug - Montator constructii metalice - Fierar beton - Tinichigu - Muncitor deservire CM - Muncitor necalificat - Instalator ventilare si conditionare aer - Instalator frigorific - Finişor MP - Galvanizator - Izolator – termic - Izolator hidroflug - Zugrav vopsitor - Montator P.B	Medii speciale	5- 21 ani Lucrari de reparatie Liceul Teoretic ION VATAMAN Or. Strasenii Lucrari de reparatie Shcoala – internat or .Ungheeni Lucrari de reparatie MSP AMT CENTRUor. Chişinău Lucrări de reparație Asistenție Sociale și Protecție Familiei or. Soroca Lucrări de reparație Centrul Medicilor de Familie or.Calaraş Lucrari de reparatie Oficiul Stare Civila Balti Lucrari de reparatii la OCT Cadastru –Drochia Lucrari de reparatii la OCT Cadastru –Chisinau Lucrari de reparatie Oficiul Stare Civila Strasenii Lucrari de reparatie Oficiul Stare Civila Telenesti Lucrari de reparatie Oficiul Stare Civila Balti Lucrari de reparatie in sectia de radiologie al IMSP Institutul Mamei si Copilului Lucrari de reparatie et.3 din policlinica IMSP Institutul Mamei si Copilului Lucrari de reparatie in sectia de primiri urgente al IMSP Institutul mamei si Copilului Lucrari de reparatie capitala a acoperisului Gimnaziului din s.Pascani,Hincesti	



Semnat: _____

Nume: **Ceresau Chennadie**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: SC "Megacon Service" SRL