

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**pe obiectul **„Reabilitarea drumului public local L345 R21 – drum de acces spre s. Frumoasa”**

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	Anul		2021		
		Luna				
		X	XI	XII		
1	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	x				
2	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00		x			
3	Strat de fundatie din piatra sparta, H=10 cm		x			
4	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic		x			
5	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica		x			
6	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic		x			
7	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica		x			
8	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm		x			

Semnat: _____

Nume: Igor GonțaFuncția în cadrul întreprinderii: director-interimarDenumirea întreprinderii: S. A. "Drumuri – Strășeni"