

ACTUL
reviziei tehnice anuale nr. 024 din "24" septembrie 2019la parcului de tractoare, remorci și mașini autopropulsate, efectuată de inginerul-inspector principal al Inspectoratului
de Stat pentru Supravegherea Tehnică "Intehagro" pe r. _____
la întreprinderea S.A. "Edilitate"
(denumirea, adresa, telefonul)în prezența _____
(numele, prenumele)

Nr.	Marca, modelul	Nr. de înmatr.	Anul fabricării	Numărul de fabricație			Avizul stării tehnice
				șasiu	motor	tichet	
16	BOMEX 2102	C-C810	2004	Paul		0479216	
17	"217C-6"	C-RT354	1980	Paul		0479217	
18	"43-421"	C-C931	1986	Bap.		0479218	
19	"30-33211"	C-C433	2003	Ed.		0479219	
20	"43-171"	C-A862	1990	Klana		0479220	
21	BOMAG BW 80	C-G480	2011	Mon		0479221	
22	"L-34"	C-C392	1987	Klana		0479222	
23	"44-47"	C-B376	1988	Kon		0479223	
24	UN 053	C-C354		Mon		0479224	
25	BV-40	C-A434	2005	Kux		0479225	
26	Remora BV-40	C-TR450	2011	Kux		0479226	
12							
13							
14							
15							

Directorul întreprinderii

(semnătura)

Contabil-șef

L.Ș.

(semnătura)

Actul lucrărilor îndeplinite

denumirea serviciilor și producției speciale	suma, inclusiv TVA (le)
1. Revizie tehnică 26 un x 128	3328
2. Eliberare duplicat certig. tehnic 1 x 198	198
TOTAL: Trei mii cinci sute douăzeci și șase lei	3526,00 lei

S-a luat cunoștință

(semnătura)

Din total de mașini verificate 26 nu corespund cerințelor de exploatare tehnică și circulației rutiere

Copia actului a primit-o

Rets Anatol
(numele, prenumele)

(semnătura)

Următoarea revizie tehnică se va efectua în luna

septembrie 2019

Inginer-inspector principal "Intehagro"

Sauca Anatol
(numele, prenumele)

(semnătura)

agenți economice

ACTUL
reviziei tehnice anuale nr. 024 din "24" septembrie 2019
a parcului de tractoare, remorci și mașini autopropulsate, efectuată de inginerul-inspector principal al Inspectoratului
de Stat pentru Supravegherea Tehnică "Intehagro" pe mun. Chisinau Anatol Savca
la întreprinderea S.A. "Edilitate"
(denumirea, adresa, telefonul)

str. Cucuruzor, 41 tel: 022-45-40-46
în prezența Anatol Retș - inginer-mecanic
(numele, prenumele)

Nr.	Marca, modelul	Nr. de înmatr.	Anul fabricării	Numărul de fabricație			Avizul stă tehnice
				șasiu	motor	țichet	
1	"44-100"	C-C 038	2001	04002		0479201	
2	"GRUX-15"	C-C 998	2001	2002		0479202	
3	"VOREK SUPER"	C-C 997	2001	2000		0479203	
4	"13-180"	C-A 014	1997	2000		0479204	
5	"FC-10.01"	C-B 243	2001	2001		0479205	
6	"FC-14.02"	C-E 099	2006			0479206	
7	"BOMABUXI 203"	C-D 929	2008	2001		0479207	
8	"Remorc. art. 88"	C-RT 825	2004	2001		0479208	
9	"P. 44-95"	C-RT 688	2003	2001		0479209	
10	"314-55"	C-RT 821	1989	2001		0479210	
11	"MK 54-5.25"	C-RT 824	2005	2001		0479211	
12	"44-95"	C-C 955	2001	2001		0479212	
13	"44-47"	C-D 268	1988	2001		0479213	
14	"MTB-80"	C-B 933	1987	2001		0479214	
15	"Borex 2102"	C-C 811	2004	2001		0479215	

Directorul întreprinderii

_____ (semnătura)

Contabil-șef

L.Ș.

_____ (semnătura)

Actul lucrărilor îndeplinite

denumirea serviciilor și producției speciale	suma, inclusiv TVA (
1. Revizie tehnică 26 x 128	3328
2. Edilitate după cart. tehnic 1 x 198	198
TOTAL:	3526,00 lei

S-a luat cunoștință

_____ (semnătura)



Din total de mașini verificate _____

nu corespund cerințelor de exploatare tehnică și circulației rutiere

Copia actului a primit-o _____

(numele, prenumele)

(semnătura)

Următoarea revizie tehnică se va efectua în luna _____ 20 _____

Inginer-inspector principal "Intehagro"

_____ (numele, prenumele)

_____ (semnătura)