

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

“Lucrări: Consolidarea, reparația capitală și reconstrucția edificiilor grădiniței de copii Bloc A; B1 și B2, situat în comuna Ciorescu; str. S. Lazo, nr. 4, nr. cadastral 3157105.321”

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	<u>SISTEME TEHNICE DE SECURITATE" S.R.L</u>	Semnalizare incendiu, paza, telecomunicatii	276.7 mii	2%
2.	<u>GAZMETAN SRL</u>	gaze	128.3mii	1%
3.				
4.				

Semnat: _____

Nume: **CASAP IURIE**

Funcția în cadrul întreprinderii: **ADMINISTRATOR**

Denumirea întreprinderii: **GALICUS S.R.L.**