



260067924

RAPORT
 DE INSPECȚIE TEHNICĂ PERIODICĂ

Data 12 mai 2025

I. DATELE VEHICULULUI

1. Nr. de identificare	XTH53120011239523	6. Nr. motorului	0271819
2. Nr. de înmatriculare	XXE519	7. Nr. caroseriei	
3. Certificat de înmatriculare	195701292	8. Nr. şasiului (cadrului)	XTH53120011239523
4. Marca, tipul, varianta	N2 GAZ 53 12	9. Anul de fabricație	1989
5. Tipul caroseriei	BA 27	10. Culoarea	ALBASTRU
11. Indicația vitezometrului	72230	12. IDNV	3997054140589
13. Baza de impozitare	6300 kg		

II. DATELE PROPRIETARULUI

Numele, prenumele, Denumirea persoanei juridice	Codul personal	Adresa
IGOR ISACHEVICI	0961704570366	DROCHIA, ETERNITĂȚII, 57

III. DATELE PERSOANELOR DE ÎNCREDERE

Numele, prenumele	Codul personal	Adresa
IGOR ISACHEVICI	0961704570366	DROCHIA, ETERNITĂȚII, 57

IV. DATELE DESPRE PLĂȚI ȘI ASIGURĂRI

Plăți (asigurări)	Suma plății	Data achitării	Seria și numărul documentului	Termenul de asigurare	Denumirea agentului finanțier de asigurare
Plata pentru testare	500	12.05.2025	0011	11.05.2026	SRL "PRIMLUX-AUTO"
Încasări în fondul rutier	3000	12.05.2025	266602971	31.12.2025	Ministerul Finanțelor - Trezoreria de Stat
Asig. răspunderii civile	657.53	12.05.2025	010919265	11.05.2026	DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP S.A.
Asig. transportului					

V. DEFECTIUNI TEHNICE ȘI NEAJUNSURI DEPISTATE

CORESPUNDE
 CERINTELOR
 TEHNICE



VI. CONCLUZIE

A trecut testarea tehnică cu eliberarea ecusonului

L.S.

Expert MARCEL MARCU, 0981501123549
 semnătura, nume, prenume, codul personal

Cu rezultatele inspecției tehnice
 sunt cunoscute