

Graficul
de executie a lucrarilor de reparatie a a edificiului la OMF s.Corbu-IMSP
Centrul de sanatate Donduseni .
SRL “Polimer”

Anexa 10

Nr	Denumirea lucrarilor	Anul 2026											
		aprilie				mai				iunie			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Dmolari												
2	Izolarea planseului												
3	Sistemul de jghebusi si burlane												
4	Schimbarea timplariei din lemn												
5	Scara monolita A												
6	Rampa A												
7	Scara monolita B												
8	Rampa B												
9	Scara monolita C												

Lucrarile vor fi indeplinite in 3 luni.

Director SRL “Polimer”

V.Svetenco