

Anexa nr. 10

la Documentația standard nr. 115

din 15.09. 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație interioară la Grădinița din sat.VĂLCINEȚ, r-nul Călărași.

N	Denumirea lucrarilor	zile																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	Pardosele																														
	Desfaceri	+	+																												
	Strat suport pentru pardoseli			+	+	+																									
	Pardoseli din placi de gresie																								+	+	+				
	Pereti si tavane																														
	Desfaceri	+	+																												
	Tencuieli					+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+								
	Vopsitorii																											+	+	+	+
	Coloane,rigle ,glafuri																														
	Desfaceri	+																													
	Tencuieli					+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+								
	Vopsitorii																												+	+	+
	Timplarie																														
	Desfaceri	+																													
	Evacuarea deseurilor	+	+																												

Semnat:semnatura electronica

Nume: Demerji Tudor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei:Dinamic Construct SRL