












Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]








Numărul procedurii de achiziție 21076170 din 17.03.2023

Obiectul achiziției: pieselor și garniturilor pentru sistemul de frânare







Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Tara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
LOT 1						
Set de reparație	3032	Turcia	Alcan Otomotiv SAMPA	KR.60.001.R / 095.521	 Kit de reparație a țigii etrierului (74 mm)	Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine a pieselor utilizate.
Set de reparație	3029	Turcia	Alcan Otomotiv SAMPA	KR.60.004.R / 095.524 / 095.572	 Kit de reparație a etrierului	
Set de reparație	3003	Turcia	Alcan Otomotiv SAMPA	KR.60.009.R / 095.568 / 34600084 / 151101 / 20190	 Kit de reparație a etrierului	
Set de reparație	3045	Turcia	Alcan Otomotiv SAMPA	KR.60.015.R / 109101 / 096051	 Lant etrier de frana - 29 verigi	

Set de reparație	3042	Turcia	Alcan Otomotiv SAMPA	KR.60.016.R / 095.804	Cuzinet 
Set de reparație	3041	Turcia	Alcan Otomotiv SAMPA	KR.60.017.R / 108102 / 096805	Cuzinet 
Set de reparație	3025	Turcia	Alcan Otomotiv SAMPA	KR.60.051.R / 102101 / 096032	Mecanism de reglare a etrierului - Cap hexagonal 
Set de reparație	3085	Turcia	Alcan Otomotiv SAMPA	107110 / 093.334	Maneta 
Set de reparație	3199	Turcia	Alcan Otomotiv SAMPA	107113 / 093.306	Picior etrier (12 grade) 
Set de reparație	3048	Turcia	Alcan Otomotiv SAMPA	101197 / 095.824/2 / 21332	Punte etrier (Set complet) 
Set de reparație	3047	Turcia	Alcan Otomotiv SAMPA	104103 / 095822 / 101199	Punte etrier (Set complet) 








Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine a pieselor utilizate.

Set de reparație robinet de frânare	100-3514009-01	Rusia	Kamrti	Kamaz GTK 100-3514009-01	 Set de reparație robinet de frânare 13 unitati.
Set de reparație suport de frânare	3024	Turcia	Alcan Otomotiv SAMPA	34600113 / 095.518 / 151134	 Set de reparație etrier
Set de reparație suport de frânare	3015	Turcia	Alcan Otomotiv SAMPA	34600114 / 095.942 / K000697 / 095.728	 Set de reparație etrier
Set de reparație suport de frânare	3036	Turcia	Alcan Otomotiv SAMPA	34600126 / KR.60.009.R2	 Set de reparație etrier
Set de reparație suport de frânare cu filet	3038	Turcia	Alcan Otomotiv SAMPA	095.822/2 / 104103	 Set de reparație suport de frânare cu filet
Set de reparație suport de frânare la 24TR	2028	Turcia	Alcan Otomotiv SAMPA	095.576	 Set de reparație suport de frânare la 24TR
Supapa de accelerație	PN-10071	Polonia	Pneumatics	100-3518010-10	Supapă releu Presiune de lucru [bar] :10,0 Filet de conectare:M 22x1,5 Dimensiunea filetului 1:M22 Pas filet: 1,5 mm 

Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine a pieselor utilizate.



Set reparatie	2034	Turcia	Alcan Otomotiv SAMPA	095.578 / 352125	Set reparatie 
Set reparatie	2223	Turcia	Alcan Otomotiv SAMPA	095.807	Set reparatie 
Set reparatie	080.538	Turcia	Alcan Otomotiv SAMPA	080.538 / 5010216742 / 5010630993	Set reparatie 
Set reparatie	3059	Turcia	Alcan Otomotiv SAMPA	096.049 / 107.103	Set reparatie 
Set reparatie	3039	Turcia	Alcan Otomotiv SAMPA	095.824 / 104.101	Set reparatie 
Set reparatie	2022	Turcia	Alcan Otomotiv SAMPA	096.557 / 310104	Set reparatie 

Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine a pieselor utilizate.


Set reparatie	2011	Turcia	Alcan Otomotiv SAMPA	308.104	Set reparatie 
Set reparatie	2012	Turcia	Alcan Otomotiv SAMPA	308.115	Set reparatie 
Set reparatie	3112	Turcia	Alcan Otomotiv SAMPA	095.522	Set reparatie 
Set reparatie	3016	Turcia	Alcan Otomotiv SAMPA	095.728 / K000698 / 151136	Set reparatie 
Set reparatie	3057	Turcia	Alcan Otomotiv SAMPA	114.431 / 163101	Set reparatie 
Set reparatie	2023 OEM	Turcia	Alcan Otomotiv SAMPA	096.976	Set reparatie 
Set reparatie	3027	Turcia	Alcan Otomotiv SAMPA	096.031 / 102103	Set reparatie 

Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine a pieselor utilizate.

LOT 4

<p>Plăcuțe de frânăre AKSM (4buc.)</p>				<p>Cod: 2TP-114</p>	<p>Plăcuțe de frânăre Locația de instalare față/spate Latime 247,5 mm Inaltime 109,5 mm Grosime 30,0 mm Sistem de franare KNORR SB7 / KNORR SN7 Pregătit pentru indicator de uzură Da Indicator de uzura Da Greutate 11,88 kg</p> 	<p>Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine a pieselor utilizate.</p>
<p>Plăcuțe de frânăre Skoda 24Tr (4buc.)</p>	<p>KRO 5067</p>	<p>Romania</p>	<p>Krottendorf</p>	<p>Cod: FCV1656BFE</p>	<p>Plăcuțe de frânăre Locație de instalare față Latime 249,3 mm Inaltime 118,2 mm Grosime 30,0 mm Sistem de franare MERITOR D-ELSA 2 Pregătit pentru indicator de uzură Da Indicator de uzura Da Kit de montare QB115-0006 Număr 5086 Greutate 12,10 kg</p> 	<p>Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine a pieselor utilizate.</p>

Discuri de fână pentru troiebussele AKSM	ED.140 01	Turcia	EKER	Discuri de fână pentru puntea ZF AV-132/80 (RL-85A). Cod specificație - 0501.316.953	<p>Disc de frână</p> <p>Cantitatea ambalaj: 1</p> <p>Grosimea discului de frana: 45mm</p> <p>Numarul de gauri de montare: 10</p> <p>Grosimea: 131,00mm</p> <p>Diametru exterior :430,00mm</p> <p>Testuri: 235,00mm</p> <p>Suprafata: Unsa</p> <p>Tipul discului de frana: Ventilat</p> <p>Puntea de montare: Fata+Spate</p> <p>Grosimea minima: 37mm</p> <p>Greutatea: 34kg</p>	<p>Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine a pieselor utilizate.</p>
--	-----------	--------	------	--	---	---

Semnat: 

Numele, Prenumele: Gaidau Andrei. În calitate de: Manager

Ofertantul: Amid Auto SRL Adresa (sediul): Moldova or.Chisinau str.Burebista 7/1

E-mail: andrei.amidauto@gmail.com Telefon (fix și mobil): 068406391 fix:022 02 59 90