

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Lucrări de reparație a unei boxe din garajul Blocului central

nr. D/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2026																											
		Luni																											
		1														2													
1	Organizarea de santier																												
2	PARDOSEA																												
3	PERETI																												
4	TAVAN																												
5	PORTI																												
6	ACOPERIS																												

Termenul de executare a lucrarilor 45zile