

INVESTITOR: **Societatea cu Raspundere Limitată "USBA"**

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr . 1 din 26 decembrie 2019

Obiectul **Reconstrucția și planificarea incaperilor 1-8 din clădirea de producere (fosta cantină)** cu număr cadastral **1701124.076.01**, in **Zona Economică Liberă "Balți", Subzona "Cahul,,** pentru **amplasarea substației electrice, de pe str. Muncii nr. 4, mun. Cahul**, executata în cadrul contractului de antrepriză generală nr.104 din **05.12.2017** încheiat între **SC "GEBHARDT-CONSTRUCT" S.R.L.** și beneficiarul – **CPMC "USBA"**, pentru lucrările de construcții.

Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. **26/2** din **08.05.2019** valabilă pînă la **08.05.2020** eliberată de către **primăria mun. Cahul**.

Valoarea obiectului – **1 137 420,00 lei**

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul **26 decembrie 2019**, fiind formată din:

Cohaniuc Valeri - presedintele comisiei, beneficiar, administrator SRL "USBA"

Membrii:

Calcev Nicolai - certificat de atestare tehnico-profesională nr.1870 seria 2015-RT valabil pîna la 10 aprilie 2020

Surjicov Victor - certificat de atestare tehnico-profesională nr.2908 seria 2015-DS valabil pîna la 11 aprilie 2020

Caspirovschi Anatolie - certificat de atestare tehnico-profesională nr.0337 seria 2015-RTLS valabil pîna la 10 aprilie 2020

Zeapchin Alexandr - certificat de atestare tehnico-profesională nr.0038 seria 2018-RTLS valabil pîna la 31 mai 2023

1. Au mai participat la recepție:

Naval Teodor	Arhitect-sef de proiecte, "OLDARCHITECTURE" S.R.L.
Susanu Dumitru	Director SC "GEBHARDT-CONSTRUCT" S.R.L.
Barbuta Oleg	DS-2015 cert.nr.3095
Cazimir Ivan	Manager SRL "USBA"

(numele, prenumele)

(calitatea)

2. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate, a constatat Următoarele:

- 1) Lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr.1;
- 2) Lucrările au fost complet terminate la **16.12.2019**
- 3) Observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr.2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- 5) Instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;
- 6) Construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea lucrărilor din **16.12.2019** pînă în prezent, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: **de a admite recepția finală a obiectului**

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin: **lucrarile de constructie au fost executate conform cerintelor si normelor in vigoare.**

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele: **de a aproba recepția finală a obiectului**

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 1701124076.01, adresa postala mun. Cahul, str. Muncii nr4, destinația, **constructie de producere cu amplasarea statiei electrice**, compus din urmatoarele constructii : **lit.A - cladire de producere cu amplasarea statiei electrice , suprafata la sol - 1019,0 m2, suprafata totala interioara a cladirii - 939,8 m2, numarul de nivele - P, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.**

7. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și __ anexe numerotate, cu un total de 1 file, a fost încheiat astăzi la **26 decembrie 2019** in 5 exemplare.

Comisia de recepție finală:

Președinte: **Cohaniuc Valeri**

Membri :

Caleev Nicolai

Surjicov Victor

Caspirovski Anatolie

Zeabchin Alexandr

"26" decembrie 2019

L.Ș. _____



(numele, prenumele, semnătura)