

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de termoizolare Centrul de Sănătate, str. Păcii 6, com. Stăuceni mun. Chișinău

	Saptamana I	II	III	IV	V	VI
Demolari Demontari						
Termoizolarea peretilor						
Termoizolare soclului						
Timplarie						
Sistemul Pluvial						
Reparatii gard						
Diverse lucrari						

Nume: **Mămăligă Iulian**
Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**
Denumirea întreprinderii: **”NISCONSLUX SRL”**
Semnat electronic:

