

INVESTITOR (PROPRIETAR)
IMPS SCM Nr1

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție a
construcțiilor și instalațiilor aferente

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 11 decembrie 2019

Privind lucrarea **Lucrari de Reparatie curente a sect.Genicologia Aseptica Nr2 etj 3 Bloc K**

executată la obiectul _____
în cadrul contractului nr. 106 din 24.04.2019 încheiat între UNICONS AI SRL și _____
IMPS SCM Nr1 pentru lucrările de
_____ Lucrari de Reparatie curente a sect.Genicologia Aseptica Nr2 etj 3 Bloc K

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ din _____,
eliberată de către **Primăria mun. Chișinău** la _____, cu valabilitate pînă la _____,

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul lunii decembrie, fiind formată din:

- **presedintele comisiei**

- **responsabil tehnic**

- **diriginte de santier**

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) **documentația de proiect și de executare a lucrărilor de construcție este completă.**
- 2) **lucrările au fost executate conform prevederilor proiectului de execuție.**

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona terminarea lucrărilor la obiectivul :

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Prezentarea documentației de proiect comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, care au servit drept bază pentru executarea construcției și a avizelor organelor abilitate pozitive

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

de supus recepției la terminarea lucrărilor, cu propunerea acestuia spre recepție finală

7'. Descrierea obiectului recomandat spre recepție: Obiectul cu numărul cadastral _____
adresa poștală **Chișinău, , str.melestiu nr1** destinația **-Reparatie Curenta**
compusă din următoarele construcții -

suprafața la sol _____ - **m.p.**, suprafața totală interioară **-1200** **m.p.**, număr de etaje - **1**