

NOBIL CONSTRUCȚIE

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Servicii de reparatii curente a sălii mari a Centrului de Cultură și Tineret Varnița

N	Denumirea lucrarilor	ZILE																							
		3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	44	47	50	53	56	60	63	66		
	Lucrari de reparatie.2.Sala festiva.3.Pereti sala																								
	Desfaceri de tencuieli	+	+																						
	Grunduirea suprafetelor interioare				+	+	+	+																	
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual						+	+	+	+	+														
	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm										+	+	+	+											
	Grunduirea suprafetelor interioare													+	+										
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici														+	+	+								
	Rigle de protectie din PAL melaminat gr.18mm la 20cm																	+							
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale	+																	+						
	Pardoseli sala																								
	Desfacerea pardoselilor	+																							
	Strat de fundatie din piatra sparta			+	+																				
	Prepararea cheramzitobetonului M100 pe santier				+																				
	Strat suport pentru pardoseli					+																			
	Grunduirea suprafetelor interioare																		+	+					
	Executarea acoperirii din linoleu de tip eterogen																					+	+		
	Lucrari diverse																								
	Incarcarea materialelor			+									+												
	Transportul, prin purtare directa			+																					
	Transportarea gunoiului				+																+				

Data completării:10.07.2019

Semnat: semnatura electronica

Nume/prenume: Cebotarenco M.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei Nobil Constructie SRL