

FORMULAR F3.5

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR Reparatia edificiului DDF Ungheni din cadrul Serviciului Fiscal de Stat

Nr.d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2018				
		Saptamina				
		1	2	3	4	5
1	Reparatia edificiului DDF Ungheni					
1.1	Organizare de santier					
1.2	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane					
1.3	Desfaceri pardosele					
1.4	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar					
1.5	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe					
1.6	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate					
1.7	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor					
1.8	Electricitate					
1.8	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual					
1.9	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila					

Nota: Lucrarile de reparatie vor fi executate in urma coordonarii la fata locului cu persoanele responsabile si conform graficului prestabilit de eliberare a incaperilor supuse reparatiei

Data completării: 20.11.2018

Semnat:

Nume/prenume: Baciu Victor

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SC „Rapid Link” SRL

