

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1749734856860</u> din 25.06.2025
Obiectul achiziției: Reabilitarea scaunelor din sala de festivități a casei de Cultură „Ion Ungureanu”

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Reabilitarea scaunelor din sala de festivități a casei de Cultură „Ion Ungureanu”	Reabilitarea scaunelor din sala de festivități a casei de Cultură „Ion Ungureanu”	Republica Moldova	VMS-Companie SRL	Oferta se va elabora ținând cont de prevederile caietului de sarcini anexat	Obiectul contractului îl constituie procurarea materialelor și repararea, recondiționarea și retapițarea scaunelor din sala de concerte a casei de Cultură “Ion Ungureanu” din orașul Călărași, strada Biruinței 14 Sala de concerte găzduiește 565 de spectatori (565 fotolii), prin urmare primordial sunt respectarea cerințelor antiincendiu (protecția antiincendiu) și conservarea parametrilor acustici. În vederea retapițării scaunelor / fotoliilor (schimbarea tapițării) prestatorul va	



utiliza :

- stofă senil, culoare bordo, conform următoarelor caracteristici tehnice și de calitate:

Greutatea m ²	430 g/m ² +/- 5%	
Compoziție	100 % PES	UE 1007/2011
Rezistență la abraziune	Ruperea firului: 45 000 – 50 000	EN ISO 12947-1,2
Urzeală de rezistență la tracțiune	1646-1819 N	EN ISO 13934-1
Bătătura	930 – 1028 N	
Urzeală de rezistență la creșterea lacrimilor	65-73 N	EN ISO 13937-3
Bătătura	67-74 N	
Rezistență la urzeală la alunecarea cusăturii	2 – 2,2 mm	EN ISO 13936-2
Bătătura	2 mm	
Rezistență la pilling	4-5	EN ISO 12945-2 (2000T)
Rezistență culorii la lumină	4-5	EN ISO 105-B02-2
Solvenți pentru frecare	4-5	
Rezistență culorii la frecare umedă	4-5	EN ISO 105-X12
Norme de protecție împotriva incendiilor		EN1021-1

Orice alte materiale și piese de schimb folosite pentru repararea și retapițarea scaunelor cad în sarcina Prestatorului.

Echipamentele de croit, piesele de schimb la fel cad în sarcina Prestatorului.



					Dimensiuni fotoliu: Spatar: Înălțime – 60 cm; Lățime – 50 cm; Grosime – 10 cm Sezut: Înălțime – 50 cm; Lățime - 50 cm; Grosime – 10 cm Brate fotoliu: Lungime – 37 cm; Înălțime partea de lângă spătar – 30 cm și partea din față – 5 cm Șezuturile și spătarele sunt executate din lemn de esență tare. Șezutul se rabatează automat (șezutul revine în poziția strâns după ce spectatorul părăsește locul de pe scaun), datorită mecanismului de rabatare. Fotoliile se demontează, se recondiționează și se retapițează la sediul Prestatorului. Se scoate din Sală câte un sector de fotolii sau la discreția Prestatorului. Transportul fotoliilor, transportul materialelor, demontarea și montarea fotoliilor cad în sarcina Prestatorului. Demontarea și montarea fotoliilor se vor face la ore bine stabilite, conform unui program care va fi stabilit la începerea lucrărilor, cu acordul ambelor părți. PROCES TEHNOLOGIC: ☐ Demontare și dezasamblare fotolii Operațiunile de demontare și dezasamblare vor fi făcute cu maximă grijă pentru a nu deteriora elementele componente care pot fi recondiționate și reutilizate. ☐ Reparație brate lemn	
--	--	--	--	--	---	--

					Furnirul de lemn va avea nevoie de restaurare sau înlocuiri (folosirea furnirului întocmai cu originalul, furnirul trebuie să aibă același desen vizual ca și originalul). Pentru lăcuirea lui se vor folosi lacuri mate speciale și pensule cu fir natural pentru a elimina eventualele urme de pensulă. ☐ Curățare și gresare rulment rabatare șezut Metoda de curățare va fi în totalitate manuală, se vor folosi materiale fin abrazive și solvenți de degesare astfel încât să nu se deterioreze modul de rabatare original. După această operațiune se va face gresarea interioară și exterioară cu soluții lubrifiante, compatibile cu originalul, care nu permit scurgerea acestora ulterioara pe pardoseala sălii ori pe elementele scaunului din vecinatatea axului de rabatare a acestuia, care ar putea crea neplăceri spectatorilor. ☐ Demontat perne șezut și spătar Se demontează pernele de pe șezut și spătar, se curăță și se înlocuiește buretele, apoi se croiește materialul de acoperire și se îmbracă pernele respectându-se metoda de tapițare inițială. ☐ Croit și cusut material de acoperire Materialul de acoperire va întruni caracteristicile de conservarea parametrilor acustici ai sălii și respectării standardelor de prevenire și stingere a incendiilor, în vigoare, ☐ Lipire burete pe șezut și spătar Reumplut fotoliile și spătarul cu buretele ignifug și țesetura. ☐ Plăcuțe numere fotolii și rânduri	
--	--	--	--	--	---	--

					Plăcuțele cu numere vor fi păstrate. Plăcuțele vor fi restaurate / curățate. ☐ Reasamblarea fotoliilor și punerea pe poziție Se va efectua reasamblarea cu toate piulițele și șuruburile noi și vor fi refixate în supti gata degresați și curățați static. 3. Cerințe față de întocmirea propunerii tehnice și financiare Propunerea tehnică se va elabora după cerințele tehnice și de calitate menționate mai sus. Operatorul economic împreună cu oferta va anexa documentația ce specifică detaliile tehnice, culoarea, materialul și alte informații adiționale. Operatorul economic are obligația în termen de 5 zile după depunerea ofertelor în SIA RSAP să prezinte mostrele de stofă la sediul Consiliului raional Călărași 4. Cerințe privind calitatea Produsele care fac obiectul achiziției trebuie să corespundă din punct de vedere calitativ, conform standardelor în vigoare și să îndeplinească caracteristicile prezentate. 5. Documente însoțitoare Documentele solicitate de achizitor la livrarea și instalarea: • Declarații de conformitate; • Rapoartele care au stat la baza declarațiilor de conformitate; • Certificate de garanție; • Manuale de utilizare și întreținere (unde este cazul); • Lista componentelor livrate; • Actul de recepție cantitativ și calitativ.	
--	--	--	--	--	--	--

					6. Condiții de garanție: 1. Prestatorul trebuie să garanteze beneficiarului, că toate produsele oferite sunt noi, nefolosite, nu sunt produse demo, recondiționate, sau refuzate de alt beneficiar. 2. Perioada de garanție minim: 36 luni de la data livrării și montării. 3. Prestatorul va asigura asistența tehnică, reparațiile precum și înlocuirea componentelor defecte, în mod gratuit, pe toată perioada de garanție. 4. Timpul de intervenție de la data sesizării defecțiunii: maxim 3 zile lucrătoare. 5. Prestatorul trebuie să asigure componente, care să înlocuiască defectele pe întreaga durată de reparație a echipamentului. 7. Obligații: 1. Prestatorul are obligația de a suporta contravaloarea transportului produsului comandat până la destinația finală. 2. Prestatorul are obligația de a efectua lucrări de remediere a neconformităților acolo unde este cazul. 3. Prestatorul are obligația de a deține în dotarea echipelor de montaj a uneltelor / sculelor necesare, respectiv aspirator pentru preluarea prafului și altor deșeuri rezultate în urma montajului și testarea respectivelor produse. Conform caietul de sarcini anexat si Devizul local anexat Formular 3, 5, 7	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Covalciuc Mariana În calitate de: director
Ofertantul: VMS- Companie SRL Adresa: Balti, str. Dostoevski 16/45

Anexa nr.23
la Documentația standard nr. _____
din “ ____ ” _____ 20 ____

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție _ocds-b3wdp1-MD-1749734856860 din_25.06.2025
	Obiectul de achiziției: _Reabilitarea scaunelor din sala de festivități a casei de Cultură „Ion Ungureanu”

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									
	Lotul 1									
5085000- 8	Reabilitarea scaunelor din sala de festivități a casei de Cultură „Ion Ungureanu”	buc	565	1176.99	1412.39	665000.30	798000.36	40 de zile lucrătoare de la data primirii ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-		

								ordonatorul de credite		
	TOTAL					665000.30	798000.36			

Semnat:_____ Numele, Prenumele:_Covalciuc Mariana__ În calitate de: director

Ofertantul: _VMS-Companie SRL Adresa: __Balti, str. Dostoevski
16/45_____