

Anexa nr.2  
la Regulamentul de recepție  
a construcțiilor și instalațiilor  
aferente

## INVESTITOR

Centrul de Plasament temporar pentru copii separați de părinți  
mun.Soroca str Alexandru cel Bun 54  
Director Ina Osadciuc

## PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 01 din 14 decembrie 2018

Obiectul: **Lucrari de constructie si instalatii la obiectivul "Adaptarea cladirii din str. Alexandru cel Bun 54, or. Soroca, pentru Centrul de reabilitare a copiilor si tinerilor cu probleme emotionale complexe"**, este executat în cadrul contractului nr. 44 din "11" octombrie 2017.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.29/c-17 din 15.08.2017, valabilă zece luni din data inceperii lucrarilor, eliberata de **Primaria mun. Soroca, de către SRL "Polimer "**.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul **14.12.2018**, fiind formată din:

**Grabciuc Mihail** - Presedintele comisiei /Viceprimarul mun. Soroca/  
**Iațco Olesea** - Membru /Specialist principal al Serviciului instituții de asistență social și instituții de reabilitare/recuperare al Agentiei Nationale Asistenta Sociala/  
**Cebotari Nina** - Membru /Specialist principal al Serviciului de formare profesională al Agentiei Nationale Asistenta Sociala/  
**Stefanita Ion** - Membru/Directorul general al Agentiei de inspectare si restaurare a monumentelor din cadrul Ministerului Educatiei Culturii si Cercetarii/  
**Osadciuc Ina** - Membru/ Directorul Centrului de plasament al copiilor în situații de risc /  
**Borș Mihail** – Membru /Șef DSE Soroca/  
**Iazinschi Valeriu** - Membru /Responsabil tehnic/ Certificat de atestare 2014-RT Nr.1295.  
**Raileanu Piotr** - Membru /Diriginte de santier/ Certificate de atestare 2016 – DS Nr.3418..  
(numele, prenumele) (calitatea)

2. Au mai participat la recepție:

**Andrusceac Constantin** - Arhitect sef al Proiectului /Firma de proiectare SA "Conex "  
**Svetenco Victor** - Antreprenor /Directorul SRL "Polimer /  
(numele, prenumele) (calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 12 septembrie 2018
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2.
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate.
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;
- 6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 12 septembrie 2018 pînă în prezent, respectiv pe o durată de doua luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3.
- 7) valoarea obiectului este de 2843104.04 lei, conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

**Lucrarile de constructie si instalatii la obiectivul "Adaptarea cladirii din str. Alexandru cel Bun 54, or. Soroca, pentru Centrul de reabilitare a copiilor si tinerilor cu probleme emotionale complexe", pot fi receptionate.**

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

**Lucrarile sint finalizate.**

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

**Sa se admita receptia finala a lucrarilor.**

6<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral: **7801111.517.01 – construcție de cultură și agrement; 7801111.517.02 - atelier; 7801111.517.01 - WC**, adresa poștală : **mun. Soroca str. Alexandru cel Bun nr.54**,

destinația: **sociala**, compus din următoarele construcții : **7801111.517.01 Lit A – partea principală; 7801111.517.01 Lit A1 – anexa calda; 7801111.517.01 Lit a – veranda deschisa; 7801111.517.01 Lit a1 – veranda deschisa; 7801111.517.01 Lit 4 – beci sub constructie; 7801111.517.02 Lit B – atelier, partea principala; 7801111.517.03 –WC, suprafața la sol Lit A – 329.9 m<sup>2</sup>; Lit A1 – 15.2 m<sup>2</sup>; Lit a – 11.0 m<sup>2</sup>; Lit a1 – 16.3 m<sup>2</sup>; Lit 4 – 17.6 m<sup>2</sup>; Lit B – 42.4 m<sup>2</sup>; Lit 1- 3.5m<sup>2</sup>, suprafața totală: **418,3 m<sup>2</sup>**, numărul de etaje **unu**, conform certificatului nr. **7801/18/16645 din 22.10.2018**, despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.**

7. Prezentul proces-verbal, conținînd trei file și trei anexe numerotate, cu un total de sase file, a fost încheiat astăzi, **14 decembrie 2018** în **trei** exemplare.

8. Concluzia Agentiei pentru Supraveghere Tehnica Nord: *Lucrările de construcție și instalații la obiectivul "Adaptarea clădirii din str. Alexandru cel Bun 54, or. Soroca pentru Centrul de reabilitare a copiilor și tinerilor cu probleme emotionale complexe" se propun spre recepție*

Comisia de recepție:

Presedintele comisiei

**Grabciuc Mihail**

Membrii comisiei:

**Iațco Olesea**

**Cebotari Nina**

**Stefanita Ion**

**Osadciuc Ina**

**Borș Mihail**

**Iazinschi Valeriu**


**Raileanu Piotr**

(numele, prenumele,)



08 februarie 2019

"14" decembrie 2018



L.S. (semnătura)

Inspector principal Dst Nord a PDS  
(funcția, numele, prenumele)

**Lista**

**licrarilor pe specialitati, care au fost executate si receptionate pe parcursul  
construcției la obiectul :**

**Lucrari de constructie si instalatii la obiectivul "Adaptarea cladirii din str.  
Alexandru cel Bun 54, or. Soroca, pentru Centrul de reabilitare a copiilor si  
tinerilor cu probleme emotionale complexe"**

- 1.Lucrari de constructie
- 2.Constructia sistemului apeduct A1
- 3.Constructia sistemului de canalizare C1
- 4.Constructia sistemului de apa calda T3
- 5.Constructia sistemului incalzire
- 6.Constructia sistemului de ventilare
- 7.Constructia sistemului electric
- 8.Constructia sistemului de semnalizare antiincendiu
- 9.Lucrari de amenajare

**Antreprenor**

**Beneficiar**

**Responsabil tehnic**






**Constatările Comisiei de receptie finala referitor la comportarea constructiei  
in perioada de garantie la obiectul:**

**Lucrari de constructie si instalatii la obiectivul "Adaptarea cladirii din str.  
Alexandru cel Bun 54, or. Soroca, pentru Centrul de reabilitare a copiilor si  
tinerilor cu probleme emotionale complexe"**

*Se constata ca comportarea este satisfacatoare*



**Antreprenor**

**Beneficiar**

**Responsabil tehnic**

