

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 9						
Dispozitiv pentru hemodializă Fresenius 4008	<i>Dispozitiv pentru hemodializă Fresenius Medical Care 4008 – 10 buc.;</i> <i>Sistem de purificare a apei Fresenius Medical Care AquaStore – 1 buc.;</i> <i>Sistem de mixare a soluțiilor Fresenius Medical Care Granumix 107 S – 1 buc.</i>	Germania	Fresenius Medical Care	Mentenanța sistemului de prefiltrare a stației de tratare apei Aquastore: - schimbarea și ajustarea valvei de intrare din apeduct, - schimbarea și ajustarea presostatului a pompei primare, - schimbarea și adoptarea a rezervorului apei pure Verificarea tuturor parametrilor a funcționalității întregului sistem de prefiltrare a apei conform documentației tehnice. Servicii de deservire tehnică a aparatului de dializa: mentenanță anuală, diagnosticarea, repararea conform documentației tehnice de la uzina de fabricație (inclusiv schimbul pieselor de schimb necesare pentru funcționarea corectă a aparatului). Piese de schimb să fie originale de la producător.	Lucrări efectuate în 5 vizite: 1 - Mentenanța sistemului de prefiltrare a stației de tratare apei Aquastore 2 - Deservirea tehnică 1 3 - Deservirea tehnică 2 4 - Verificarea tehnică de siguranță anuală 5 - Deservirea tehnică 3	
Sistem de purificare a apei Fresenius AquaStore					<u>Mentenanța sistemului de prefiltrare a stației de tratare apei Aquastore</u> Se efectuează în luna martie anului 2022.	
Sistem de mixare a soluțiilor Fresenius Granumix 107 S					Lucrări include: - schimbarea și ajustarea valvei de intrare din apeduct, - schimbarea și ajustarea presostatului a pompei primare, - schimbarea și adoptarea a rezervorului apei pure Verificarea tuturor parametrilor a funcționalității întregului sistem de prefiltrare a apei conform documentației tehnice.	
Total pe lot 190 000,00					<u>Deservirea tehnică 1</u> Se efectuează în luna martie anului 2022. Lucrări include vizita profilactică și lucrări de reparații la solicitare. Lucrări planificate: 4008 • Inspectarea aparatului • Verificarea parametrilor de funcționare a aparatului:	

					Conductivitate, Temperatura. • Verificarea funcționalității aparatului: trecerea testării, dezinfecției. • 5 lucrări de reparații la solicitare AquaStore • Inspectarea stației • Verificarea parametrilor de funcționare Productivitatea, Presiune, Conductivitate, Temperatura • Verificarea funcționalității stației • Lucrări de dezinfecție inelului de permeal, schimbarea filtrelor • 2 lucrări de reparație la solicitare Granumix 107S • Inspectarea dispozitivului • Verificarea funcționalității dispozitivului: mixerului, pompei, taimerelor 2 reparații la solicitare Deservirea tehnică 2 Se efectuează în luna iunie anului 2022. Lucrări include vizita profilactică și lucrări de reparații la solicitare. Lucrări planificate: 4008 • Inspectarea aparatului • Verificarea parametrilor de funcționare a aparatului: Conductivitate, Temperatura. • Verificarea funcționalității aparatului: trecerea testării, dezinfecției. • 5 lucrări de reparații la solicitare AquaStore • Inspectarea stației • Verificarea parametrilor de funcționare Productivitatea, Presiune, Conductivitate, Temperatura • Verificarea funcționalității stației • Lucrări de dezinfecție inelului de permeal, schimbarea filtrelor • 2 lucrări de reparație la solicitare Granumix 107S • Inspectarea dispozitivului • Verificarea funcționalității dispozitivului: mixerului, pompei, taimerelor 2 reparații la solicitare	
--	--	--	--	--	--	--

					<u>Verificări tehnice de siguranță</u> <u>(Technical Safety Checks)</u> Se efectuează în luna septembrie anului 2022. Lucrări include vizita profilactică și verificări echipamentului. Lucrări planificate: 4008 • Verificarea parametrilor tehnice a (pentru toate punctele de control), temperatura, conductivitate, volumul pompelor și camerelor sistemului de amestecare, presiune TMP, presiunelor arteriale/venoase, pompei de ultra-sunet și optici. Funcționarea motoarelor. • Efectuarea măsurărilor de electrosecuritate. AquaStore • Inspecția stației • Verificarea parametrilor de operare: Productivitatea, Presiune, Conductivitate, Temperatura Verificarea senzoarelor de presiune, conductivitate, temperatura, productivitatea • Verificarea alarmelor de siguranță • Testarea funcțională în regim de producere a apei • Testarea funcțională în regim de clătire Granumix 107S • Inspecție externă, verificare și eliminare defectelor: cablurilor, conectori externi, elementelor de dirijare. Deschiderea dispozitivului, inspecție și curățare de praf. Verificarea fixărilor mecanice, etanșărilor conexiunelor, contactelor, conectorilor electrici interni. Curățare contactelor, ungere pieselor mecanice în mișcare. Depanare scurgerilor a sistemului hidraulic. • Verificarea funcționalității dispozitivului: mixerului, pompei, taimerelor 2 reparații la solicitare	
--	--	--	--	--	---	--

					Deservirea tehnică 3 Se efectuează în luna decembrie anului 2022. Lucrări include vizita profilactică și lucrări de reparații la solicitare. Lucrări planificate: 4008 • Inspectarea aparatului • Verificarea parametrilor de funcționare a aparatului: Conductivitate, Temperatura. • Verificarea funcționalității aparatului: trecerea testării, dezinfecției. • 5 lucrări de reparații la solicitare AquaStore • Inspectarea stației • Verificarea parametrilor de funcționare Productivitatea, Presiune, Conductivitate, Temperatura • Verificarea funcționalității stației • Lucrări de dezinfecție inelului de permeat, schimbarea filtrelor • 2 lucrări de reparație la solicitare Granumix 107S • Inspectarea dispozitivului • Verificarea funcționalității dispozitivului: mixerului, pompei, taimerelor • 2 reparații la solicitare Cerințe suplimentare: Achizitorul este responsabil pentru deteriorarea Echipamentelor și a sănătății pacienților în cazurile de utilizare de către acesta: • utilizarea aparatului nerespectând regulile de exploatare; • a companiilor terțe ce prestează servicii de reparație Echipamentelor; • piese de schimb de ocazie	
Lotul 9						
TOTAL						

Semnat: _____ **Dumitru Babinețchi** în calitate de: **administrator**
Ofertantul: **“PRO-BIODIAGNOSTIC” SRL**
Adresa: **mun. Chișinău, str. Testemițanu 17/6 ap.153**