

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

la obiectul: "Lucrări de reparatie a drumului G67 G66 - Vasieni - Bahu - R21, km 0,00-1,00 (sector experimental)."

Nr. ord	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Luna																				
		zile							zile							zile						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea																					
2	Lucrari de reparatie a imbracamintei rutiere cu utilizarea distributiei simultane si amestecarea pietrisului cu ciment 4%, H=18cm																					
3	Amorsarea cu emulsie a suprafetelor straturilor de baza																					
4	Consolidarea acostamentelor cu un strat de amestec C-4 de 10 cm																					

Semnat: _____

Nume: Zingan AlexandruFuncția în cadrul firmei: DirectorDenumirea firmei FCP"LINCONS"SRL