

Articolul 11.Garantii de buna executie

11.1 SRL San Construct Grup garanteaza:

11.1.1 Executarea tuturor lucrarilor din suma prevazuta in art.2 din tratat privind:
[Lucrări de împrejmui, amenajarea teritoriului și repararea la fasada edificiului muzeului din s. Giurg
iulești, rl Cahul](#)

1.1.2 Calitatea buna a materialelor,structurilor,echipamentelor si sistemelor care corespund cu proiectul specificatiilor acestora,standardele de stat si conditiile tehnice,disponibilitatea certificatelor corespunzatoare,pasapoarte tehnice si alte documente care sa ateste calitatea acestora.

11.1.3 Calitatea de executie a tuturor lucrarilor,in conformitate cu proiectul, documentele de lucru si reglementarile si specificatiile aplicabile.

11.1.4 Eliminarea in timp util a deficientelor si a defectelor constatate in timpul receptiei lucrarilor si perioada de exploatare a obiectului .

11.1.5 Functionarea perfecta a sistemelor ingineresti si a echipamentelor la exploit area normala la locul obiectului.

11.2 Perioada de garantie a calitatii muncii este de 3(TREI) ani de la data semnarii de catre parti a executarii finale a lucrarilor.

11.3 In cazul in care,in perioada de garantie la exploatarea obiectului vor fi identificate greseli ca rezultat al activitatii cerintelor tratatului,partile vor trebui sa faca un raport de munca nesatisfacatoare,in care se vor stabili data descoperirii defectului si se va indica data indreptarii greselii.Contractantul va elimina greselile descoperite pe propria cheltuiala si in termen specificat in actul de refacere,dar nu mai mult de 3 zilede la data notificarii de catre Client a Contractantului despre neconformitatile detectate,cu exceptia cazurilor in care aceste greseli sint provocat e de incalcarea regulilor de functionare a obiectului si altor actiuni ilegale ale client ului sau a altor parti terte.

11.4 Conditia perioadei de garantie nu se aplica in cazurile in care punctele slabe, defectele si alte neconcordante cauzata de utilizarea necorespunzatoare a rezultatelor muncii.

Pe parcursul anilor 2014-2019 la lucrarile efectuate de compania noastra procentul cazurilor de garantie nu a depasit 2 la suta.

Data completării:**19.04.2019**

Nume/prenume: **Gandrabur Oxana**

Funcția în cadrul firmei: **administrator**

Denumirea firmei **SRL San Construct Grup**



Semnăt: